Auftraggeber:



EDEKA Südbayern Handels Stiftung & Co. KG Ingolstädter Straße 120

85080 Gaimersheim

Verfasser:



Obere Marktstraße 5 **D-85080 Gaimersheim** Fon (08458) 3 97 00-0

Taschenturmstraße 2 D-85049 Ingolstadt Fon (0841) 142 6303-0

info@ib-goldbrunner.de

Projekt: 186 110

Bauleitplanverfahren Bebauungsplan Nr. 38.1 "Steinbruck" – Sondergebiet EDEKA, Gaimersheim

ENTWÄSSERUNGSKONZEPT

zum vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplanverfahren

Stand: 21.09.2022 (überarbeitet)

Inhalt:

Kurzerläuterung vom 21.09.2022 (überarbeitet)

Anlage 1 - Plandarstellungen Entwässerungskonzept vom 21.09.2022 (überarbeitet)

Anlage 2 - Hydraulische Vordimensionierungen vom 21.09.2022 (überarbeitet)

Anlage zum Bebauungsplan - Baugrundgutachten vom 14.04.2022, Büro Spotka

Stand: 21.09.2022

ENTWÄSSERUNGSKONZEPT (überarbeitet)

1. Allgemeines

Die EDEKA Südbayern Handels Stiftung & Co. KG plant in der Ortsmitte von Gaimersheim den Ersatzneubau eines EDEKA-Marktes mit Backshop. Das Plangebiet liegt in Gaimersheim. Es befindet sich in der Ortsmitte und schließt an bestehende

Bebauung bzw. den Retzbachpark an.

Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird seitens Goldbrunner Ingenieure Gmbh als beauftragtem Planersteller ein erstes Entwässerungskonzept entwickelt. Es handelt sich dabei um eine konzeptionelle Vorbetrachtung. Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis werden gesondert zu einem

späteren Zeitpunkt gestellt.

Hierfür wurden die vorhandenen Möglichkeiten geprüft, um ein wirtschaftliches und nachhaltiges Ableitungssystem zu finden. Grundlage für die Betrachtungen ist eine Baugrunduntersuchung des Geotechnischen Baugrundinstituts Spotka und Partner

GmbH, Postbauer-Heng.

2. Schmutzwasserableitung

> Die Ableitung von Schmutzwasser erfolgt wie im Bestand in das bestehende Abwasser- bzw. Mischwassersystem der Abwasserbeseitigungsgruppe Ingolstadt-Nord. Das bestehende Mischwasserkanalsystem (DN400 Beton) befindet sich im Norden des Baugrundstückes, im Bereich des Straßenzuges "Steinbruck". Als geplante Einleitstelle ist der bestehende Grundstücksanschluss im Norden (bei

Hauptkanal-Schacht 021331) vorgesehen.

3. Regenwasserableitung

Im Umgang mit Regenwasser sieht das Entwässerungskonzept eine Mischlösung

vor.

Die Ableitung von Dachflächenwasser des neuen Marktes soll in ein neues Regenrückhaltebecken und anschließend gedrosselt in den Retzgraben erfolgen.

ENTWÄSSERUNGSKONZEPT (überarbeitet)

Der Anschluss stärker verschmutzten Flächen (Verkehrsflächen) sowie der nördlichen Einhausung der Anlieferzone soll wie bisher an das bestehende öffentliche Mischwassersystem "Steinbruck" eingeleitet werden. Die Ableitung dieser Flächen in den Retzgraben wurde aufgrund der erforderlichen Reinigungsleistung und des auftretenden Verschmutzungsgrades seitens der Genehmigungsbehörde kritisch bewertet. Für erstere sind als Anschlusspunkte an das Kanalnetz die bereits bestehenden Grundstückshausanschlüsse des derzeitigen Grundstückes mit der Flurnummer 661/3 vorgesehen (siehe Plandarstellung, Grundstück bereits von EDEKA erworben). Die Ableitung erfolgt gedrosselt. Letztere werden mit dem Schmutzwasser über den bestehenden Grundstücksanschluss im Norden (bei Hauptkanal-Schacht 021331) eingeleitet.

Nachdem derzeit im Bestand sowohl Dach- als auch Verkehrsflächen an das Mischwassersystem angeschlossen sind (Gesamtfläche ca. 5.410 m2), würde mit Änderung des Entwässerungssystems eine Verringerung der an den Mischwasserkanal angeschlossenen Flächen (Dachfläche ca. 2.900 m2) erzielt. Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber der Bestandssituation und ergibt eine erhebliche Entlastung der Mischwasserkanalisation. Seitens der Abwasserbeseitigungsgruppe Ingolstadt Nord besteht mit der Einleitung grundsätzlich Einverständnis.

Die Ableitung von Niederschlagswasser der Dachflächen erfolgt über Fallrohre, die im Süden angeordnet werden und oberflächig im Regenrückhaltebecken münden. Das anfallende Niederschlagswasser von Verkehrsflächen wird über Längs- und Quergefälle über Entwässerungsrinnen abgeleitet und mittels Straßensinkkästen und Sammelleitungen an den Mischwasserkanal im Norden abgeleitet.

3.1 Eingangsdaten und Bemessungsgrundlage

Das betrachtete Einzugsgebiet zur gedrosselten Ableitung von anfallendem Niederschlagswasser in den Retzbach umfasst ca. 4.200 m². Die maßgebliche, undurchlässige Fläche Au konnte im Rahmen einer vorläufigen Betrachtung unter Berücksichtigung eines mittleren Abflussbeiwertes von $\Psi=0,43$ mit ca. 1.805 m² ermittelt werden. Die erforderlichen Regenereignisse für die Dimensionierung der einzelnen Ableitungselemente des Regenwassers werden dem Kostra-Atlas 2010R des Deutschen Wetterdienstes entnommen und sind im Detail aus der An-

Stand: 21.09.2022

ENTWÄSSERUNGSKONZEPT (überarbeitet)

lage zu entnehmen. Aufgrund der geplanten Dachaufbauten (Trockensaat Stauden, Vegetationsschicht auch strukturstabilen Substrat, Einbaudicke 10 cm) wurde ein Grün- bzw. Flachdach mit einem Beiwert von 0,60 gewählt (Aufbau siehe Anlage).

Zur Ermittlung einer ersten maximal zulässigen Ablaufmenge in den Retzbachgrabens wurde näherungsweise der natürliche Geländeabfluss ermittelt. Hierzu wurde der Urzustand, das heißt ein nicht erschlossenes, landwirtschaftliches Grundstück zugrunde gelegt. Die maximal natürliche Ablaufmenge beträgt ca. 9 l/s (Ermittlung siehe Anlage).

Aufgrund der nicht zur Versickerung geeigneten Untergrundeigenschaften (siehe Baugrundgutachten) erfolgt die Vorbemessung des Regenrückhaltes im Näherungsverfahren nach DWA-A 117 (*Bemessung von Rückhalteräumen*). Details zum anstehenden Boden können dem als Anlage beiliegendem Gutachten entnommen werden.

3.2 Ableitung, Speichervolumen und Drosselung

Unter Zugrundelegung eines 10-jährlichen Bemessungsregens sowie eines Drosselabflusses von Qab = 9 l/s und einer Beckeneinstauhöhe von 0,30 m ergibt sich ein <u>erforderliches Speichervolumen von ca. 36 m3</u>. Bei einem <u>gewählten Speichervolumen von ca. 44 m3</u> beträgt die versickerungswirksame Sohlfläche ca. 130 m2 und mit Ausbildung der Böschungskanten im Verhältnis von 1:2 eine Gesamtgrundfläche von ca. 160 m2. Der gewählte Drosselabfluss entspricht näherungsweise dem mittleren natürlichen Geländeabfluss, dieser wird durch einen Drosselschacht reguliert.

3.3 Abreinigung

Eine erforderliche Abreinigung des Oberflächenwassers wurde entsprechend dem DWA-Merkblatt M153 ermittelt. Für den Retzbach wurde eine Abreinigung auf 15 Gewässerpunkte (Typ G6 kleiner Flachlandbach) angesetzt. Für das Bewertungsverfahren wurden die Dachflächen als Gründach sowie Grünflächen mit möglichem Regenabfluss in das Entwässerungssystem zusammenfassend betrachtet.

Stand: 21.09.2022

ENTWÄSSERUNGSKONZEPT (überarbeitet)

Fazit: Es ist keine Abreinigung erforderlich, da die Belastung (B = 7) aus den Flächen kleiner als die angesetzten Gewässerpunkte ist.

Im Rahmen der Objektplanung für das Vorhaben ist vorgesehen, das vorliegende Konzept zu verifizieren und, soweit erforderlich, die Ableitung von Oberflächenwasser im Rahmen einer wasserrechtlichen Erlaubnis zu beantragen.

Aufgestellt,


Gaimersheim, den 21.09.2022


B.Eng. Michael Widmann

lichael Will

Dipl.-Ing. univ. Josef Goldbrunner

Stand: 21.09.2022





Lagesystem: UTM Koordinatensystem ETRS89 Höhensystem: Normalhöhensystem DHHN2016

| а | 21.09.2022 | Parkplätze und Mulde im Süden entfernt | Fieber | |
|-------|------------|--|--------|--|
| Index | Datum | Änderungen | Name | |





Ermittlung der abflusswirksamen Flächen A_u nach Arbeitsblatt DWA-A 138

| Flächentyp | Art der Befestigung mit empfohlenen mittleren Abflussbeiwerten Ψ_{m} | Teilfläche A _{E,i} [m²] | Ψ _{m,i} gewählt | Teilfläche A _{u,i} [m ²] |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| Cobräadoob | Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9 - 1,0 | | | |
| Schrägdach | Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0 | | | |
| Flachdach | Metall, Glas, Faserzement: 0,9 - 1,0 | | | |
| (Neigung bis 3° | Dachpappe: 0,9 | | | |
| oder ca. 5%) | Kies: 0,7 | 2.900 | 0,60 | 1.740 |
| Gründach | humusiert <10 cm Aufbau: 0,5 | | | |
| (Neigung bis 15° oder ca. 25%) | humusiert >10 cm Aufbau: 0,3 | | | |
| | Asphalt, fugenloser Beton: 0,9 | | | |
| | Pflaster mit dichten Fugen: 0,75 | | | |
| | fester Kiesbelag: 0,6 | | | |
| Straßen, Wege und Plätze (flach) | Pflaster mit offenen Fugen: 0,5 | | | |
| (| lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3 | | | |
| | Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25 | | | |
| | Rasengittersteine: 0,15 | | | |
| Böschungen, | toniger Boden: 0,5 | | | |
| Bankette und | lehmiger Sandboden: 0,4 | | | |
| Gräben | Kies- und Sandboden: 0,3 | | | |
| Gärten, Wiesen | flaches Gelände: 0,0 - 0,1 | 1.300 | 0,05 | 65 |
| und Kulturland | steiles Gelände: 0,1 - 0,3 | | | |

| Gesamtfläche Einzugsgebiet A _E [m²] | 4.200 |
|--|-------|
| Summe undurchlässige Fläche A _u [m²] | 1.805 |
| resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψ_{m} [-] | 0,43 |

Bemerkungen:

Dachfläche: Flachdach Gründach, Kies mit Substrat, Beiwert gewählt 0,60

Bemessung von Rückhalteräumen im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

| Goldbrunner Ingenieure GmbH |
|-----------------------------|
| Obere Marktstraße 5 |
| 85080 Gaimersheim |

Auftraggeber:

EDEKA

Rückhalteraum:

Regenrückhaltebecken

Bemessungsereignis mit 10-jährlicher Wiederkehrzeit

Eingabedaten: $V_{s,u} = (r_{D(n)} - q_{dr}) * D * f_Z * f_A * 0,06 mit q_{dr} = (Q_{dr,RRB} + Q_{dr,R\ddot{U}B} - Q_{t24}) / A_u$

| - 12 14 0,00 mm qar - (Gar,HRB + Gar,HOB - G124) / Au | | | | | |
|---|---------------------|----------------|-------|--|--|
| Einzugsgebietsfläche | A _E | m ² | 4.200 | | |
| Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) | Ψ_{m} | - | 0,43 | | |
| undurchlässige Fläche | A_u | m ² | 1.806 | | |
| vorgelagertes Volumen RÜB | $V_{R\ddot{U}B}$ | m ³ | | | |
| vorgegebener Drosselabfluss RÜB | $Q_{dr,R\ddot{U}B}$ | l/s | | | |
| Trockenwetterabfluss | Q _{t24} | l/s | | | |
| Drosselabfluss | Q _{dr} | l/s | 9,0 | | |
| Drosselabflussspende bezogen auf A _u | q_{dr} | I/(s ha) | 49,8 | | |
| gewählte Länge der Sohlfläche (Rechteckbecken) | Ls | m | 20,0 | | |
| gewählte Breite der Sohlfläche (Rechteckbecken) | b _s | m | 6,5 | | |
| gewählte max. Einstauhöhe (Rechteckbecken) | Z | m | 0,3 | | |
| gewählte Böschungsneigung (Rechteckbecken) | 1:m | - | 2,0 | | |
| gewählte Regenhäufigkeit | n | 1/Jahr | 0,2 | | |
| Zuschlagsfaktor | f_Z | - | 1,20 | | |
| Fließzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors | t _f | min | | | |
| Abminderungsfaktor | f _A | - | | | |

Ergebnisse:

| D | min | 30 |
|----------------------|--|---|
| r _{D,n} | I/(s*ha) | 78,1 |
| V _{erf,s,u} | m³/ha | 200 |
| V _{erf} | m ³ | 36 |
| ٧ | m ³ | 44 |
| L _o | m | 21,2 |
| b _o | m | 7,7 |
| t _E | h | 1,4 |
| | r _{D,n} V _{erf,s,u} V _{erf} V L _o b _o | r _{D,n} l/(s*ha) V _{ert,s,u} m³/ha V _{ert} m³ V m³ L _o m b _o m |

Bemerkungen:

Bemessung von Rückhalteräumen im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Goldbrunner Ingenieure GmbH Obere Marktstraße 5 85080 Gaimersheim

Auftraggeber:

EDEKA

Seite 1

Rückhalteraum:

Regenrückhaltebecken

Bemessungsereignis mit 10-jährlicher Wiederkehrzeit

örtliche Regendaten:

| D [min] | r _{D(n)} [l/(s*ha)] | | | | | |
|---------|------------------------------|--|--|--|--|--|
| 15 | 210,0 | | | | | |
| 20 | 180,0 | | | | | |
| 30 | 142,2 | | | | | |
| 45 | 110,4 | | | | | |
| 60 | 91,4 | | | | | |
| 90 | 65,2 | | | | | |
| 120 | 51,4 | | | | | |
| 180 | 36,8 | | | | | |
| 240 | 29,0 | | | | | |
| 360 | 20,8 | | | | | |
| | | | | | | |


Fülldauer RÜB:

| D _{RBÜ} [min] | |
|------------------------|--|
| 0,0 | |
| 0,0 | |
| 0,0 | |
| 0,0 | |
| 0,0 | |
| 0,0 | |
| 0,0 | |
| 0,0 | |
| 0,0 | |
| 0,0 | |
| | |

Berechnung:

| V _{s,u} [m³/ha] |
|--------------------------|
| 173,0 |
| 187,4 |
| 199,5 |
| 196,2 |
| 179,6 |
| 99,6 |
| 13,5 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| |

Rückhalteraum



Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de Lizenznummer: ATV-0961-1062

Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

EDEKA

Dachflächen, Gründach

| Gewässer | Тур | Gewässer- |
|--|---------|-----------|
| (Tabellen 1a und 1b) | . , , , | punkte G |
| kleiner Flachlandbach (bsp < 1 m; v < 0,3 m/s) | G6 | 15 |

| Fläche | | Flächenanteil | | hen F _i / uft L _i | Abfluss- belastung B _i | |
|--|-------------------------------------|----------------|------------------|--|--------------------------------------|--|
| Belastung aus der Fläche / Herkunftsfläche gem. Tabelle A.3 | (Abschnitt 4) | | (Tab. A.3 / A.2) | | belasiang bi | |
| Einfluss aus der Luft gem. Tabelle A.2 | $A_{u,i}$ [m ²] o. [ha] | f _i | Тур | Punkte | $B_i = f_i^* (L_i + F_i)$ | |
| | | | | | | |
| Gründächer | 1740 | 0,964 | F1 | 5 | 6,748 | |
| Siedlungsbereich mit mittlerem Verkehrsaufkommen (DTV = 5000 - 15000 Kfz / 24 h) | | - , | L2 | 2 | -, - | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Gärten, Wiesen und Kulturland, mit möglichem Regenabfluss in das Entwässerungssystem | 65 | 0.026 | F1 | 5 | 0.050 | |
| Siedlungsbereich mit mittlerem Verkehrsaufkommen (DTV = 5000 - 15000 Kfz / 24 h) | 65 | 0,036 | L2 | 2 | 0,252 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ∑ = 1805 | ∑ = 1 | | - | B = 7 | |

Die Abflussbelastung B = 7 ist kleiner (oder gleich) G = 15. Eine Regenwasserbehandlung ist nicht erforderlich.

| | Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 1 | 53 | | |
|--------------|---|--|---------------------|-------------------------------|
| | | | | |
| | maximal : | zulässiger Durchgangswert | $D_{max} = G / B$: | |
| | | · Versickerungsfläche A _S = | | Au : As = 13,9 : 1 |
| vorges | ehene Behandlungsmaßnahme (Tabellen 4a, 4b und 4c) | | Тур | Durchgangswert D _i |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Durchgangsw | ert D = Produkt aller D _i (Ab | schnitt 6.2.2): | |
| | | Emissionsw | vert E = B * D: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bemerkungen: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Natürlicher Geländeabfluss Umgriff Bplan

Qdr =
$$r(D,T) \times \Psi \times A$$

 $r(15;1) = 112,2 \text{ l/s*ha}$
 $r(20;1) = 95,8 \text{ l/s*ha}$
 $A = 0,85 \text{ ha}$

Qdr =
$$112.2 \text{ l/s*ha} \times 0.10 \times 0.85 \text{ ha} = 9.5 \text{ l/s}$$

Qdr = $95.8 \text{ l/s*ha} \times 0.10 \times 0.85 \text{ ha} = 8.1 \text{ l/s}$

$$Qdr = 9 I/s$$

Drosselablfuss als Grundlage für überschlägige Vorbetrachtung.

KOSTRA-DWD 2010R

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -



Niederschlagshöhen nach **KOSTRA-DWD 2010R**

Rasterfeld : Spalte 47, Zeile 84 Ortsname : Gaimersheim (BY)

Bemerkung

Zeitspanne : Januar - Dezember

Berechnungsmethode: Ausgleich nach DWA-A 531

| Dauerstufe | Niederschlagshöhen hN [mm] je Wiederkehrintervall T [a] | | | | | | | | |
|------------|---|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 1 a | 2 a | 3 a | 5 a | 10 a | 20 a | 30 a | 50 a | 100 a |
| 5 min | 5,1 | 6,7 | 7,6 | 8,8 | 10,3 | 11,9 | 12,8 | 14,0 | 15,6 |
| 10 min | 8,1 | 10,3 | 11,6 | 13,2 | 15,4 | 17,6 | 18,8 | 20,5 | 22,6 |
| 15 min | 10,1 | 12,7 | 14,3 | 16,3 | 18,9 | 21,5 | 23,1 | 25,1 | 27,7 |
| 20 min | 11,5 | 14,5 | 16,3 | 18,6 | 21,6 | 24,6 | 26,4 | 28,6 | 31,7 |
| 30 min | 13,4 | 17,1 | 19,2 | 21,9 | 25,6 | 29,3 | 31,4 | 34,1 | 37,8 |
| 45 min | 15,0 | 19,5 | 22,1 | 25,3 | 29,8 | 34,2 | 36,8 | 40,1 | 44,5 |
| 60 min | 16,0 | 21,1 | 24,1 | 27,8 | 32,9 | 38,0 | 41,0 | 44,7 | 49,8 |
| 90 min | 17,6 | 22,9 | 26,0 | 29,9 | 35,2 | 40,6 | 43,7 | 47,6 | 52,9 |
| 2 h | 18,9 | 24,3 | 27,5 | 31,6 | 37,0 | 42,5 | 45,7 | 49,7 | 55,2 |
| 3 h | 20,8 | 26,5 | 29,8 | 34,0 | 39,7 | 45,4 | 48,8 | 53,0 | 58,7 |
| 4 h | 22,3 | 28,2 | 31,6 | 35,9 | 41,8 | 47,7 | 51,1 | 55,4 | 61,3 |
| 6 h | 24,6 | 30,7 | 34,3 | 38,8 | 44,9 | 51,0 | 54,6 | 59,1 | 65,2 |
| 9 h | 27,1 | 33,4 | 37,2 | 41,9 | 48,2 | 54,6 | 58,4 | 63,1 | 69,4 |
| 12 h | 29,0 | 35,6 | 39,4 | 44,2 | 50,8 | 57,4 | 61,2 | 66,1 | 72,6 |
| 18 h | 31,9 | 38,8 | 42,8 | 47,8 | 54,7 | 61,5 | 65,6 | 70,6 | 77,5 |
| 24 h | 34,2 | 41,3 | 45,4 | 50,6 | 57,6 | 64,7 | 68,8 | 74,0 | 81,1 |
| 48 h | 39,7 | 48,0 | 52,8 | 58,9 | 67,1 | 75,4 | 80,2 | 86,3 | 94,5 |
| 72 h | 43,4 | 52,3 | 57,6 | 64,2 | 73,1 | 82,0 | 87,3 | 93,9 | 102,8 |

Legende

Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht Τ

oder überschreitet

D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen

hN Niederschlagshöhe in [mm]

Für die Berechnung wurden folgende Grundwerte verwendet:

| Wiederkehrintervall | Klassenwerte | Niederschlagshöhen hN [mm] je Dauerstufe | | | | |
|---------------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|--|
| | Klasseriwerte | 15 min | 60 min | 24 h | 72 h | |
| 1 a | Faktor [-] | DWD-Vorgabe | DWD-Vorgabe | DWD-Vorgabe | DWD-Vorgabe | |
| | [mm] | 10,10 | 16,00 | 34,20 | 43,40 | |
| 100 a | Faktor [-] | DWD-Vorgabe | DWD-Vorgabe | DWD-Vorgabe | DWD-Vorgabe | |
| | [mm] | 27,70 | 49,80 | 81,10 | 102,80 | |

Wenn die angegebenen Werte für Planungszwecke herangezogen werden, sollte für rN(D;T) bzw. hN(D;T) in Abhängigkeit vom Wiederkehrintervall

ein Toleranzbetrag von ±10 %, ein Toleranzbetrag von ±15 %, ein Toleranzbetrag von ±20 % bei 1 a ≤ T ≤ 5 a bei 5 a < T ≤ 50 a bei 50 a < T ≤ 100 a

Berücksichtigung finden.

KOSTRA-DWD 2010R

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -



Niederschlagsspenden nach **KOSTRA-DWD 2010R**

Rasterfeld : Spalte 47, Zeile 84 Ortsname : Gaimersheim (BY)

Bemerkung

Zeitspanne : Januar - Dezember

Berechnungsmethode: Ausgleich nach DWA-A 531

| Dauerstufe | Niederschlagspenden rN [l/(s·ha)] je Wiederkehrintervall T [a] | | | | | | | | |
|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 a | 2 a | 3 a | 5 a | 10 a | 20 a | 30 a | 50 a | 100 a |
| 5 min | 170,0 | 223,3 | 253,3 | 293,3 | 343,3 | 396,7 | 426,7 | 466,7 | 520,0 |
| 10 min | 135,0 | 171,7 | 193,3 | 220,0 | 256,7 | 293,3 | 313,3 | 341,7 | 376, |
| 15 min | 112,2 | 141,1 | 158,9 | 181,1 | 210,0 | 238,9 | 256,7 | 278,9 | 307, |
| 20 min | 95,8 | 120,8 | 135,8 | 155,0 | 180,0 | 205,0 | 220,0 | 238,3 | 264,2 |
| 30 min | 74,4 | 95,0 | 106,7 | 121,7 | 142,2 | 162,8 | 174,4 | 189,4 | 210,0 |
| 45 min | 55,6 | 72,2 | 81,9 | 93,7 | 110,4 | 126,7 | 136,3 | 148,5 | 164, |
| 60 min | 44,4 | 58,6 | 66,9 | 77,2 | 91,4 | 105,6 | 113,9 | 124,2 | 138, |
| 90 min | 32,6 | 42,4 | 48,1 | 55,4 | 65,2 | 75,2 | 80,9 | 88,1 | 98,0 |
| 2 h | 26,3 | 33,8 | 38,2 | 43,9 | 51,4 | 59,0 | 63,5 | 69,0 | 76,7 |
| 3 h | 19,3 | 24,5 | 27,6 | 31,5 | 36,8 | 42,0 | 45,2 | 49,1 | 54,4 |
| 4 h | 15,5 | 19,6 | 21,9 | 24,9 | 29,0 | 33,1 | 35,5 | 38,5 | 42,6 |
| 6 h | 11,4 | 14,2 | 15,9 | 18,0 | 20,8 | 23,6 | 25,3 | 27,4 | 30,2 |
| 9 h | 8,4 | 10,3 | 11,5 | 12,9 | 14,9 | 16,9 | 18,0 | 19,5 | 21,4 |
| 12 h | 6,7 | 8,2 | 9,1 | 10,2 | 11,8 | 13,3 | 14,2 | 15,3 | 16,8 |
| 18 h | 4,9 | 6,0 | 6,6 | 7,4 | 8,4 | 9,5 | 10,1 | 10,9 | 12,0 |
| 24 h | 4,0 | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 6,7 | 7,5 | 8,0 | 8,6 | 9,4 |
| 48 h | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 4,6 | 5,0 | 5,5 |
| 72 h | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 4,0 |

Legende

Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht

oder überschreitet

D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen

rΝ Niederschlagsspende in [l/(s·ha)]

Für die Berechnung wurden folgende Grundwerte verwendet:

| Wiederkehrintervall | Klassenwerte | Niederschlagshöhen hN [mm] je Dauerstufe | | | | | |
|---------------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | Klasseriwerte | 15 min | 60 min | 24 h | 72 h | | |
| 1 a | Faktor [-] | DWD-Vorgabe | DWD-Vorgabe | DWD-Vorgabe | DWD-Vorgabe | | |
| | [mm] | 10,10 | 16,00 | 34,20 | 43,40 | | |
| 100 - | Faktor [-] | DWD-Vorgabe | DWD-Vorgabe | DWD-Vorgabe | DWD-Vorgabe | | |
| 100 a | [mm] | 27,70 | 49,80 | 81,10 | 102,80 | | |

Wenn die angegebenen Werte für Planungszwecke herangezogen werden, sollte für rN(D;T) bzw. hN(D;T) in Abhängigkeit vom Wiederkehrintervall

ein Toleranzbetrag von ±10 %, ein Toleranzbetrag von ±15 %, ein Toleranzbetrag von ±20 % bei 1 a ≤ T ≤ 5 a bei 5 a < T ≤ 50 a bei 50 a < T ≤ 100 a

Berücksichtigung finden.



Baugrundinstitut Dr.-Ing. Spotka und Partner GmbH Finkenweg 4 D-92353 Postbauer-Heng

T: +49 9188 9400-0 F: +49 9188 9400-49 M: info@spotka.de W: www.spotka.de

Geotechnischer Bericht

G72821/Ba

14. April 2022

Projekt Gaimersheim, Steinbruck 4, EDEKA-Markt

Auftraggeber Alueda Südbayern GmbH

Ingolstädter Straße 120 85080 Gaimersheim

Planung MKNG Architektur

Bauerstraße 15 80796 München

Bearbeiter Dipl.-Ing. Gerald Bauer

E-Mail gbauer@spotka.de

Der Geotechnische Bericht umfasst 29 Seiten und 10 Anlagen.

| <u>ınna</u> | aitsverzeichnis | Seite |
|--|---|-----------------------------------|
| 1 E | BEAUFTRAGUNG | 5 |
| 2 l | UNTERLAGEN | 5 |
| 3 E | BAUVORHABEN | 6 |
| 3.1 | Projekt | 6 |
| 3.2 | Örtliche Verhältnisse | 6 |
| 3.3 | Neubau | 6 |
| 4 l | UNTERGRUND- UND GRUNDWASSERVERHÄLTNISSE | 7 |
| 4.1 | Geologie | 7 |
| 4.2 | Hydrogeologie | 7 |
| 4.3 | Erdbebenzone nach DIN 4149 | 7 |
| 4.4 | Baugrunderkundung | 7 |
| 4.5 | Aufschlüsse | 8 |
| 4.6 | Grundwasserverhältnisse | 10 |
| 4.7 | Versickerungsversuche | 11 |
| 5 L | LABORUNTERSUCHUNGEN | 12 |
| 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 | .2 Konsistenzgrenzen .3 Glühverlust | 12 12 12 13 13 |
| 5.2 | | 13 |
| 5.3 5.3 | Chemische Laboruntersuchungen .1 Betonaggressivität Wasser nah DIN 4030 | 14 14 |
| 6 E | BAUGRUNDMODELL, HOMOGENBEREICHE | 15 |
| 6.1 | Grundlagen | 15 |
| 6.2 | Homogenbereiche | 15 |
| 6.3 | Kennwerte Homogenbereiche | 16 |

| 6.4 | Charakteristische Bodenkennwerte 19 | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|--|--|--|--|--|
| 6.5 | Geotechnische Kategorie | 19 | | | | | |
| 7 (| GRÜNDUNG | 20 | | | | | |
| 7.1 | Abzutragende Lasten | 20 | | | | | |
| 7.2 | Gründungsempfehlung | 20 | | | | | |
| 7.3 7.3 7.3 7.3 | 2 Querbelastung | 21 21 21 23 | | | | | |
| 7.4 | Bodenplatte | 23 | | | | | |
| 8 9 | SCHUTZ GEGEN WASSER | 23 | | | | | |
| 9 \ | /ERKEHRSFLÄCHEN | 24 | | | | | |
| 9.1 | Allgemeines | 24 | | | | | |
| 9.2 | Frostsicherer Oberbau nach RStO 12 | 24 | | | | | |
| 9.3 | Erforderliche Dicke des frostsicheren Aufbaus gemäß RStO 12 | 24 | | | | | |
| 9.4 | Beurteilung der Tragfähigkeit des Planums | 25 | | | | | |
| 10 | BAUAUSFÜHRUNG | 28 | | | | | |
| 10.1 | Baugruben | 28 | | | | | |
| 10.2 | Wasserhaltung | 28 | | | | | |
| 10.3 | Erdarbeiten | 28 | | | | | |
| 11 | VERSICKERUNG VON OBERFLÄCHENWASSER | 29 | | | | | |

| <u>Tabellen</u> | Seite |
|--|-------|
| Tabelle 1: Aufschlüsse | 8 |
| Tabelle 2: Schichtgrenzen | 10 |
| Tabelle 3: Grundwasserstände | 10 |
| Tabelle 4: Auswertung Versickerungsversuche | 11 |
| Tabelle 5: Korngrößenverteilung, natürlicher Wassergehalt | 12 |
| Tabelle 6: Konsistenzgrenzen | 12 |
| Tabelle 7: Bestimmung Glühverlust | 13 |
| Tabelle 8: Einaxiale Druckfestigkeiten | 13 |
| Tabelle 9: Betonaggresivität Wasser | 14 |
| Tabelle 10: Kennwerte Homogenbereich Oberboden | 17 |
| Tabelle 11: Kennwerte Homogenbereiche Lockerboden | 17 |
| Tabelle 12: Kennwerte Homogenbereiche Fels | 18 |
| Tabelle 13: Charakteristische Bodenkennwerte | 19 |
| Tabelle 14: Steifemodulverteilung Querbelastung Pfähle | 22 |
| Tabelle 15: Erforderliche Dicke frostsicherer Aufbau Verkehrsflächen | 25 |
| Tabelle 16: Anforderungen Tragfähigkeit Planum bzw. ungebundener Oberbau | 26 |

Anlagen

- Anlage 1: Übersichtslageplan
- Anlage 2: Lageplan
- Anlage 3: Bohr- und Sondierprofile
- Anlage 4: Bohrkernfotos
- Anlage 5: Feldversuche Bohrlochsickerversuche
- Anlage 6: Laborversuche Korngrößenverteilung nach DIN 18123
- Anlage 7: Laborversuche Konsistenzgrenzen nach DIN 18122
- Anlage 8: Laborversuche Glühverlust nach DIN 18128
- Anlage 9: Laborversuche Einaxiale Druckfestigkeit
- Anlage 10: Laborversuche Untersuchung Wasserprobe nach DIN 4030

1 Beauftragung

Mit Auftrag Ingenieurleistungen vom 18.01.2022 erteilte die Alueda Südbayern GmbH der Baugrundinstitut Dr.-Ing. Spotka und Partner GmbH den Auftrag für die Ausführung von Baugrunduntersuchungen und die Erstellung eines Geotechnischen Berichtes. Grundlage der Auftragserteilung ist ein Kostenangebot vom 17.01.2022.

2 Unterlagen

Zur Bearbeitung des Geotechnischen Berichtes standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- (U1) Bestandslageplan, Maßstab 1: 250, Stand 22.11.2021, Goldbrunner Ingenieure GmbH
- (U2) Querschnitte, Maßstab 1:500, Stand 15.12.2021, Goldbrunner Ingenieure GmbH
- (U3) Lageplan Variante 02, Maßstab 1:500, Stand 21.02.2022, MKNG Architektur GmbH
- (U4) Grundriss EG, Maßstab 1: 100, Stand 21.03.2022, MKNG Architektur GmbH
- (U5) Schnitte, Maßstab 1:100, Stand 18.03.2022, MKNG Architektur GmbH
- (U6) Ansichten, Maßstab 1: 100, Stand 18.03.2022, MKNG Architektur GmbH
- (U7) Baugrunduntersuchung, EDEKA-Gaimersheim, Zeichen 92205/82, Stand 11.08.1982, Landesgewerbeanstalt Bayern, Grundbauinstitut
- (U8) Geologische Karte von Bayern, Blatt 7134 Gaimersheim, Maßstab 1: 25.000, Stand 1999, Bayerisches Geologisches Landesamt

3 Bauvorhaben

3.1 Projekt

Die Alueda Südbayern GmbH plant den Neubau eines EDEKA-Marktes am Standort des bestehenden Marktes in Gaimersheim.

3.2 Örtliche Verhältnisse

Das Bauvorhaben befindet sich in der Ortsmitte von Gaimersheim, zwischen der Ingolstädter Straße im Westen und dem Retzbachpark im Osten, der Straße Steinbruck im Norden und dem Retzgraben im Süden, siehe Übersichtslageplan auf Anlage 1.

Das Gelände fällt nach (U1) leicht von Norden nach Süden ab. Die Fläche wird großteils als Parkplatz genutzt und ist befestigt. Das derzeit vorhandene, im Süden unterkellerte, eingeschossige Verkaufsgebäude wird komplett abgebrochen. Ebenso wird ein im nordwestlichen Teil des Grundstücks vorhandenes Wohnhaus mit Nebengebäuden rückgebaut.

Der bestehende Markt wurde nach vorliegenden Unterlagen auf Rammpfählen gegründet. Zur Gründung des Wohnhauses liegen keine Informationen vor.

3.3 Neubau

Der neue EDEKA-Markt ist wie das bestehende Verkaufsgebäude im östlichen Teil des Grundstücks geplant, siehe Lageplan auf Anlage 2. Der eingeschossige, nicht unterkellerte Neubau erhält einen etwa rechteckigen Grundriss mit Abmessungen von rd. 63 ... 67 m x 54 m. Der westliche Teil des Grundstücks wird für PKW-Stellflächen und für Verkehrsflächen genutzt. Im Norden wird der Anlieferbereich mit Anlieferrampe angeordnet.

Ein Höhenbezug auf NN ist in den vorliegenden Planunterlagen nicht angegeben. Nachfolgend wird von einer Fußbodenoberkante Erdgeschoss Kote ±0,00 in Höhe der derzeitigen Geländeoberkante bei rd. 381,0 müNN ausgegangen. Die Fahrbahnoberkante des Anlieferbereichs liegt nach (U5) auf Kote -1,25 m (d. h. bei rd. 479,75 müNN).

4 Untergrund- und Grundwasserverhältnisse

4.1 Geologie

Gemäß der Geologischen Karte (U8) sind im Bereich des Bauvorhabens anmoorige Böden zu erwarten. Mit der Tiefe folgen Schichten der tertiären Oberen Süßwassermolasse über Dolomit- und Kalksteinen aus dem Oberen Jura (Malm).

4.2 Hydrogeologie

Das Baugrundstück befindet sich in einem Moorgebiet entlang des Retzgrabens mit Grundwasserspiegeln in der Nähe der (ehemaligen) Geländeoberkante. Der südliche Grundstücksbereich liegt nach dem Umweltatlas Naturgefahren des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (www. umweltatlas.bayern.de) innerhalb der Hochwassergefahrenfläche HQ_{extrem}.

4.3 Erdbebenzone nach DIN 4149

Das Baugrundstück befindet sich nach der Erdbebenzonenkarte der DIN 4149 in der Erdbebenzone 1 mit der Untergrundklasse T.

4.4 Baugrunderkundung

Zur Baugrunderkundung wurden im Februar 2022 2 Bohrungen im Rammkern- und Rotationskernbohrverahren und 4 Bohrungen im Kleinrammbohrverfahren abgeteuft sowie 7 Sondierungen mit der schweren Rammsonde DPH ausgeführt. Mitverwendet werden 2 Bohrungen aus (U7)

Die Aufschlüsse sind in nachfolgender Tabelle zusammengestellt:

Tabelle 1: Aufschlüsse

| Aufschluss | Aufschlusstiefe | Sondierung | Sondiertiefe |
|---------------|-----------------|------------|--------------|
| | [m] | | [m] |
| B1 | 17,0 | S1 | 10,7 |
| B2 | 14,0 | S2 | 9,8 |
| B3 | 8,0 | S3 | 8,5 |
| B4 | 8,0 | S4 | 8,0 |
| B5 | 9,8 | S5 | 8,0 |
| B6 | 8,0 | S6 | 10,0 |
| B1 (LGA 1982) | 8,7 | S7 | 8,0 |
| B2 (LGA 1982) | 10,3 | | |

Die Aufschlüsse wurden lage- und höhenmäßig mittels GPS-Vermessung eingemessen. Für die Bohrungen B1 (LGA 1982) und B2 (LGA 1982) liegt kein NN-Bezug vor. Die Bohrungen wurden auf die Oberkante eines Schachtdeckels in der Straße Steinbruck eingemessen. Die NN-Höhe der Bohrungen wurde auf Grundlage der Vermessungsdaten aus (U1) abgeschätzt.

Die Lage der Aufschlüsse zeigt der Lageplan auf Anlage 2. Die Bohr- und Sondierprofile sind als Anlage 3 beigefügt. Auf Anlage 4 sind die Bohrkerne der Rammkern- und Rotationskernbohrungen B1 und B2 im Bild festgehalten.

4.5 Aufschlüsse

Grob kann von der nachfolgenden Schichtenfolge ausgegangen werden:

- Künstliche Auffüllungen
- Mutterboden (lokal)
- Quartäre Deckschichten (Torf, Ton, Schluff)
- Tertiär (Ton, Feinsand)
- Malm (Dolomitstein)

Künstliche Auffüllungen

Unter Oberflächenbefestigungen mit Asphalt und Schottertragschicht sind im Bereich der vorhandenen Außenflächen des EDEKA-Marktes 1,8 bis 3,6 m mächtige künstliche Auffüllungen aus schwach bindigen und bindigen, sandigen, teilweise steinigen Kiesen, teilweise auch Sanden und Steinen

vorhanden. Örtlich sind die Kiese mit Bauschuttresten vermengt. Im Bereich der befestigten Aussenfläche des Wohnhauses Ingolstädter Straße 1 wurde eine 1 m dicke Auffüllung aus Pflaster und sandigem, schwach schluffigem Schotter festgestellt. Die künstlichen Auffüllungen sind mitteldicht und dicht gelagert.

Mutterboden

Außerhalb der befestigen Flächen steht 0,2 bis 0,25 m Mutterboden an.

Quartäre Deckschichten

Unter den künstlichen Auffüllungen bzw. dem Mutterboden zeigen sich quartäre Ablagerungen aus Torfen, Schluffen und Tonen. Zuoberst ist eine (im Bereich des Parkplatzes ausgeräumte) weiche bis steife, teilweise schwach organische Schluffschicht vorhanden. Darunter bzw. unter den Auffüllungen stehen überwiegend meist schwach schluffige, schwach sandige Torfe an. Teilweise enthalten die Torfe schluffige, tonige oder sandige Zwischenlagen. Mit der Tiefe folgen weiche, teilweise breiige Tone und Schluffe, die zum Teil organische Beimengungen enthalten. Die Mächtigkeit der Torfschicht nimmt von Norden nach Süden zu. Während die Torfe in der Bohrung B2 fehlen bzw. durch stark organischen Schluff ersetzt sind, betragen die Torfmächtigkeiten in den übrigen Bohrungen zwischen rd. 2 und 6 m. Insgesamt besitzen die quartären Ablagerungen eine Mächtigkeit von rd. 6 bis 8 m. Die Rammsondierungen weisen in dem Tiefenbereich überwiegend sehr geringe Schlagzahlen zwischen etwa 0 und 2 auf.

Tertiär (Ton, Feinsand)

Es folgt eine Schicht aus schwach bindigen bis bindigen Feinsanden, lokal bindigen Kiesen und weichen bis steifen, steifen, halbfesten, mit der Tiefe festen, teils mergeligen Tonen mit Kies- und Steineinlagerungen.

Malm (Dolomitstein)

In den Bohrungen B1, B2 und B1(LGA 1982) wurde ab Tiefen von 16,15 m, 9,5 m bzw. 8,5 m harter Dolomitsteinfels angetroffen. Der Dolomitstein besitzt eine dünnplattiges bis dünnbankiges Trennflächengefüge. Die Sondierungen S1, S2 und S3 mussten in Tiefen zwischen 8,5 und 10,7 m mit Schlagzahlen > 100 abgebrochen werden. Gegebenenfalls deuten die Sondierergebnisse ebenfalls auf die Felsoberkante hin. Erfahrungsgemäß kann die Höhenlage der Felsoberkante stark schwanken.

Die Schichtgrenzen sind in nachfolgender Tabelle zusammengestellt:

Tabelle 2: Schichtgrenzen

| Bohrung | Schichtunterkanten | | |
|---------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| | Künstliche | Quartäre | Tertiär |
| | Auffüllungen | Deckschichten | (Ton, Feinsand) |
| | | (Torf, Ton, Schluff) | (= OK Dolomitstein, hart) |
| | [müNN] | [müNN] | [müNN] |
| B1 | 377,0 | 371,7 | 363,4 |
| B2 | 379,1 | 373,4 | 371,4 |
| B3 | 377,3 | < 372,9 | - |
| B4 | 379,4 | 372,9 | < 372,4 |
| B5 | 378,2 | 370,7 | < 370,2 |
| B6 | - | 372,0 | < 371,9 |
| B1 (LGA 1982) | - | (372,1) | (371,4) |
| B2 (LGA 1982) | - | (373,3) | (< 369,7) |

4.6 Grundwasserverhältnisse

Grund- bzw. Schichtenwasser wurde zum Zeitpunkt der Untersuchungen in folgenden Tiefen eingemessen.

Tabelle 3: Grundwasserstände

| Aufschluss | Datum | Tiefe unter | Tiefe | Tiefe bzgl. Kote |
|---------------|------------|------------------|---------|--------------------|
| | | Geländeoberkante | | ±0,00 |
| | | | | (= rd. 381,0 müNN) |
| | | [m] | [müNN] | [m] |
| B1 | 22.02.2022 | 1,04 | 378,50 | -2,5 |
| B2 | 24.02.2022 | 2,11 | 378,83 | -2,2 |
| B3 | 23.02.2022 | 2,00 | 378,87 | -2,1 |
| B4 | 23.02.2022 | 2,40 | 378,03 | -3,0 |
| B5 | 21.02.2022 | 1,15 | 378,86 | -2,1 |
| B6 | 22.02.2022 | 1,40 | 378,52 | -2,5 |
| B1 (LGA 1982) | 19.07.1982 | 1,00 | (378,9) | (-2,1) |
| B2 (LGA 1982) | 20.07.1982 | 1,30 | (378,7) | (-2,3) |

Bei dem angetroffenen Grundwasser handelt es sich um Wasser des obersten Grundwasserstockwerks im Quartär mit den Juratonen als Stauer. Der Wasserspiegel korrespondiert mit dem Wasserspiegel im Retzgraben. Großräumig ist von einer Grundwasserfließrichtung in etwa südlicher Richtung zum Retzgraben auszugehen.

4.7 Versickerungsversuche

Um die Durchlässigkeit des anstehenden Bodens zu beurteilen, wurde in den Bohrungen B4 und B6 jeweils ein Versickerungsversuch (PIV-Test) ausgeführt.

Das Bohrloch wurde hierzu vorübergehend als Pegel ausgebaut (Filterrohr mit Verkiesung). Nach erfolgter Vorsättigung des Untergrundes wurde das Bohrloch mit Wasser aufgefüllt und anschließend der zeitliche Verlauf der Wasserspiegelabsenkung gemessen.

Die Auswertung der Versuche ist Anlage 5 zu entnehmen. Zusammenfassend sind die ermittelten Durchlässigkeitsbeiwerte in nachfolgender Tabelle zusammengestellt:

Tabelle 4: Auswertung Versickerungsversuche

| Aufschluss | Methode | Durchlässigkeitsbeiwert k _f | Durchlässigkeit nach DIN |
|------------|---------|--|--------------------------|
| | | [m/s] | 18130-1 |
| B4 | in-situ | 1,1 • 10-6 | durchlässig |
| B6 | in-situ | 7,4 • 10-8 | schwach durchlässig |

5 Laboruntersuchungen

5.1 Boden- und felsmechanische Untersuchungen

5.1.1 Korngrößenverteilung, natürlicher Wassergehalt

Zur Bestimmung der Korngrößenverteilung wurden 3 Nass- und Trockensiebungen nach DIN 18123 durchgeführt. Die Ergebnisse sind im Detail aus Anlage 6 ersichtlich.

Tabelle 5: Korngrößenverteilung, natürlicher Wassergehalt

| Bohrung | Entnahme- | Schlämm- | Massenan- | Massenan- | Gruppen- | Kornkenn- |
|---------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | tiefe | kornanteil | teil Sand | teil Kies | symbol nach | zahl |
| | | < 0,063 mm | | | DIN 18196 | |
| | [m] | [%] | [%] | [%] | | |
| B1 | 9,9 – 9,8 | 34,07 | 12 | 54 | GU*/GT* | 0316 |
| B1 | 12,6 – 12,8 | 38,74 | 9 | 52 | GU*/GT* | 0415 |
| B2 | 4,0 - 4,2 | 14,10 | 86 | 0 | SU/ST | 0190 |

5.1.2 Konsistenzgrenzen

An 4 Proben wurden die Konsistenzgrenzen nach DIN 18122 bestimmt, siehe Anlage 7.

Tabelle 6: Konsistenzgrenzen

| Bohrung | Entnahme- | Fließgrenze / | Plastizitäts- | Natürlicher | Konsistenz- | Gruppen- |
|---------|------------------------|---------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | tiefe | Ausrollgrenze | zahl I _P | Wasser- | zahl I _C / | symbol nach |
| | | | | gehalt | Konsistenz | DIN 18196 |
| | [m] | [%] | [%] | [%] | [-] | |
| B1 | 9,6 – 9,8 | 39,88 / 17,80 | 22,08 | 16,49 | 0,692 | TM |
| | 3,0 – 3,0 | | | | (weich) | I IVI |
| | | | | | 0,976 | |
| B1 | 15,7 – 16,0 | 45,65 / 21,12 | 24,53 | 21,71 | (steif bis | TM |
| | | | | | halbfest) | |
| B2 | 2,2 – 2,3 72,02 / 30,5 | 72.02./20.52 | 41,49 | 49,19 | 0,550 | TA |
| | | 72,02 / 30,32 | 41,49 | 43,13 | (weich) | 14 |
| B2 | 6,0 - 6,3 54,20 / 20, | 54.20 / 20.24 | 33,86 | 29,32 | 0,735 | TA |
| | | 54,20 / 20,34 | | | (weich) | |

5.1.3 Glühverlust

An 2 Proben wurde der Glühverlust nach DIN 18128 ermittelt, siehe Anlage 8.

Tabelle 7: Bestimmung Glühverlust

| Bohrung | Entnahme- | Bodenart | Glühverlust Vgl |
|---------|-----------|----------|-----------------|
| | tiefe | | |
| | [m] | | [%] |
| B1 | 4,0 – 4,3 | Torf | 51,6 |
| B2 | 2,2 – 2,3 | Ton, | 6,1 |

5.1.4 Einaxiale Druckfestigkeiten

An 3 Felsproben wurde die einaxiale Druckfestigkeit nach DGGT-Empfehlung Nr. 1 bestimmt. Die Ergebnisse sind im Detail der Anlage 9 zu entnehmen.

Tabelle 8: Einaxiale Druckfestigkeiten

| Bohrung | Entnahmetiefe | Einaxiale | Felsart |
|---------|---------------|---------------------|--------------|
| | | Druckfestigkeit qu, | |
| | | einaxialer | |
| | | Druckversuch nach | |
| | | DGGT Nr. 1 | |
| | [m] | [MN/m²] | |
| B1 | 16,2 – 16,5 | 92,09 | Dolomitstein |
| B2 | 11,5 – 11,65 | 68,37 | Dolomitstein |
| B2 | 13,7 – 13,85 | 101,66 Dolomitstein | |

5.2

5.3 Chemische Laboruntersuchungen

5.3.1 Betonaggressivität Wasser nah DIN 4030

Aus Bohrung B4 wurde eine Wasserprobe entnommen und im Labor auf betonangreifende Eigenschaften untersucht. Das Prüfzeugnis ist als Anlage 10 beigefügt.

Tabelle 9: Betonaggresivität Wasser

| Bohrung | Angriffsgrad | Parameter |
|---------|-----------------------|-----------|
| | nach DIN 4030-1 | |
| B4 | nicht betonangreifend | - |

6 Baugrundmodell, Homogenbereiche

6.1 Grundlagen

Gemäß ATV DIN 183xx:2019-09 sind Boden und Fels entsprechend ihrem Zustand vor dem Lösen in Homogenbereiche einzuteilen. Der Homogenbereich ist ein begrenzter Bereich, bestehend aus einzelnen oder mehreren Boden- oder Felsschichten, der für einsetzbare Erdbaugeräte, Bohrgeräte usw. vergleichbare Eigenschaften aufweist. Oberboden ist gemäß ATV DIN 18320 unabhängig von seinem Zustand vor dem Lösen ein eigener Homogenbereich.

6.2 Homogenbereiche

Der im Projektbereich anstehende Untergrund kann, ausgehend von den durchgeführten Erkundungen, in 5, für die relevanten Normen ATV DIN 18300 Erdarbeiten, ATV DIN 18301 Bohrarbeiten bzw. ATV DIN 18304 Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten gleichermaßen gültige Homogenbereiche gegliedert werden. Jeder Homogenbereich repräsentiert eine Zusammenfassung von Boden- bzw. Felsarten mit weitgehend einheitlichen geotechnischen Eigenschaften. Im Einzelnen beschreiben die Homogenbereiche folgende Boden- bzw. Felsarten:

<u>Homogenbereich O1 - Oberboden</u>

Der Homogenbereich O1 fasst die lokal vorhandenen (künstlich aufgefüllten) Mutterbodenschichten zusammen.

<u>Homogenbereich B1 - Künstliche Auffüllungen</u>

Der Homogenbereich B1 umfasst die künstlichen Auffüllungen. Diese bestehen unter Oberflächenbefestigungen mit Asphalt und Schottertragschicht überwiegend aus schwach bindigen und bindigen, sandigen, teilweise steinigen Kiesen, teilweise auch aus Sanden und Steinen. Örtlich sind die Kiese mit Bauschuttresten vermengt. Die künstlichen Auffüllungen sind mitteldicht und dicht gelagert.

Homogenbereich B2 - Quartäre Deckschichten

Der Homogenbereich B2 beschreibt die quartären Ablagerungen aus Torfen, Schluffen und Tonen. Zuoberst ist eine (im Bereich des Parkplatzes ausgeräumte) weiche bis steife, teilweise schwach

organische Schluffschicht vorhanden. Darunter bzw. unter den Auffüllungen stehen überwiegend meist schwach schluffige, schwach sandige Torfe an. Teilweise enthalten die Torfe schluffige, tonige oder sandige Zwischenlagen. Mit der Tiefe folgen weiche, teilweise breiige Tone und Schluffe, die zum Teil organische Beimengungen enthalten. Die Mächtigkeit der Torfschicht nimmt von Norden nach Süden zu. Während die Torfe in der Bohrung B2 fehlen bzw. durch stark organischen Schluff ersetzt sind, betragen die Torfmächtigkeiten in den übrigen Bohrungen zwischen rd. 2 und 6 m. Insgesamt besitzen die quartären Ablagerungen eine Mächtigkeit von rd. 6 bis 8 m. Die Rammsondierungen weisen in dem Tiefenbereich überwiegend sehr geringe Schlagzahlen zwischen etwa 0 und 2 auf.

Homogenbereich B3 - Tertiär (Ton, Feinsand)

Im Homogenbereich B3 werden die schwach bindigen bis bindigen Feinsande, bindigen Kiese und weichen bis steifen, steifen, halbfesten, mit der Tiefe festen, teils mergeligen Tone mit Kies- und Steineinlagerungen zusammengefasst.

Homogenbereich X1 - Malm (Dolomitstein)

Der Homogenbereich X1 beschreibt den mit der Tiefe anstehenden harten Dolomitsteinfels. Der Dolomitstein besitzt eine dünnplattiges bis dünnbankiges Trennflächengefüge.

Die mögliche räumliche Verteilung der Homogenbereiche ist auf Anlage 3 in Schnitten dargestellt. Die in Tabelle 2: Schichtgrenzen (Kapitel 4.5) für die einzelnen Bohrungen angegebenen Schichtgrenzen gelten sinngemäß.

6.3 Kennwerte Homogenbereiche

Für die Homogenbereiche ist von folgenden Eigenschaften und Kennwerten sowie deren ermittelten Bandbreiten auszugehen. Die angegebenen Eigenschaften und Kennwerte beruhen auf Feldversuchen bzw. üblichen Korrelationen, Laborversuchen und zum Teil auf Erfahrungswerten. Der Beschreibung des anstehenden Untergrundes liegen die DIN EN ISO Normen 14688-1:2013-12, 14688-2:2013-12 und 14689-1:2011-06 zugrunde, der Beschreibung des Oberbodens die DIN 18915:2018-06.

Tabelle 10: Kennwerte Homogenbereich Oberboden

| Homogenbereich | O1 |
|---|--------------------------|
| Eigenschaften/ | |
| Kennwerte | |
| Bodengruppe nach DIN 18196 | OH, SU*/ST*, SU//ST, UL, |
| | UM, TL, TM |
| Bodengruppe nach DIN 18915 | 1, 4a, 5a |
| Massenanteil Steine, Blöcke, große Blöcke | 0 10% |

Tabelle 11: Kennwerte Homogenbereiche Lockerboden

| Homogenbereich | B1 | B2 | B3 |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Ortsübliche Bezeichnung | Künstliche | Quartäre Deckschichten | Tertiär (Ton, Feinsand) |
| | Auffüllungen | | |
| Eigenschaften/Kennwerte | | | |
| Korngrößenverteilung | 0 2 5 3 bis 0 0 3 7 | Torf: n. bek., | 5 5 0 0 bis 0 1 4 5 |
| (Kornkennzahlen) | | Ton/Schluff: | |
| | | 5 5 0 0 bis 2 3 5 0 | |
| Massenanteil Steine, | 0 bis 80% | 0 bis 5% | 0 bis 30 % |
| Blöcke, große Blöcke | | | |
| Dichte ρ | 1,9 bis 2,2 t/m ³ | 1,4 bis 2,0 t/m ³ | 1,9 bis 2,1 t/m ³ |
| Undränierte Scherfestigkeit cu | - | Torf: 10 bis 20 kN/m², | Ton: 50 bis 250 kN/m² |
| | | Ton/Schluff: | Sand/Kies: - |
| | | 15 bis 30 kN/m² | |
| Kohäsion | - | 0 bis 5 kN/m² | Ton: 5 bis 15 kN/m² |
| | | | Sand/Kies: - |
| Wassergehalt wn | n. bek. | Torf: 50 bis 350% | Ton: 15 bis 25% |
| | | Ton/Schluff: 20 bis 50% | Sand/Kies: - |
| Plastizitätszahl I _P | - | Torf: - | 20 bis 35% |
| | | Ton/Schluff: 25 bis 50% | Sand/Kies: - |
| Konsistenzzahl Ic | - | Torf: - | 0,7 bis >1,0 |
| | | Ton/Schluff: <0,5 bis 0,75 | Sand/Kies: - |
| Bezogene Lagerungsdichte ID | 35 bis 80% | - | Ton: - |
| | | | Sand/Kies: 35 bis 65% |
| Organischer Anteil | 0 bis 5% | Torf: 80 bis 100%, | 0% |
| | | Ton/Schluff: 0 bis 10% | |
| Abrasivität | n. bek. | n. bek. | n. bek. |
| Bodengruppe nach DIN 18196 | GI, GW, GU/GT, | HN, HZ, OU, OT, UL, UM, | TM, TA, SU/ST, SU*/ST*, |
| | GU*/GT*, (SU/ST, | (SU*/ST*) | (GU/GT, GU*/GT*) |
| | SU*/ST*) | | |

Tabelle 12: Kennwerte Homogenbereiche Fels

| Homogenbereich | X1 | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Ortsübliche Bezeichnung | | | |
| Eigenschaften/Kennwerte | Malm (Dolomitstein) | | |
| Benennung nach | Dolomitstein | | |
| DIN EN ISO 14689-1 | | | |
| Dichte ρ | 2,4 bis 2,8 t/m³ | | |
| Verwitterung und Verände- | nicht verwittert bis mäßig verwittert | | |
| rungen, Veränderlichkeit | nicht veränderlich veränderlich | | |
| nach DIN EN ISO 14689-1 | | | |
| Einaxiale Druckfestigkeit qu | 50 bis 150 MN/m² | | |
| Trennflächenrichtung | söhlig | | |
| Trennflächenabstand | 60 600 mm | | |
| Gesteinskörperform | n. bek. | | |
| Abrasivität | n. bek. | | |

Legende:

- für Schicht nicht relevant

kursiv Erfahrungswerte auf Grundlage Bodenansprache

n. bek. Angaben zum Parameter liegen nicht vor

() untergeordnet vorhanden

6.4 Charakteristische Bodenkennwerte

Für erdstatische Berechnungen können dem anstehenden Untergrund folgende charakteristische Bodenkennwerte zugeordnet werden:

Tabelle 13: Charakteristische Bodenkennwerte

| Schicht | Wichte | Wichte | Reibungs- | Kohäsion | Steifemodul |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | erdfeucht | unter | winkel | | (statisch) |
| | | Auftrieb | | | |
| | γk | γ'k | φ'k | C'k | E _{s,k} |
| | [kN/m³] | [kN/m³] | [°] | [kN/m²] | [MN/m²] |
| Künstliche Auffüllungen | 19,0 - 21,0 | 10,0 - 12,0 | 32,5 - 35,0 | 0 | 20,0 - 40,0 |
| | | | | | |
| Quartäre Deckschichten | 11,0 - 13,0 | 1,0 - 3,0 | 20,0 - 22,5 | 0 - 5,0 | 0,5 - 1,5 |
| (Torf) | | | | | |
| Quartäre Deckschichten | 18,0 - 19,0 | 8,0 - 9,0 | 22,5 - 25,0 | 0 - 2,0 | 2,0 - 4,0 |
| (Ton, Schluff, Feinsand) | | | | | |
| Tertiär (Ton, Feinsand) | 19,0 - 20,0 | 9,0 - 10,0 | 20,0 - 25,0 | 5,0 - 10,0 | 5,0 - 20,0 |
| Dolomitstein, hart | 23,0 - 24,0 | 13,0 - 14,0 | 37,5 – 40,0 | 10,0 - 30,0 | 100,0 – 200,0 |
| | | | | | |

6.5 Geotechnische Kategorie

Die Baumaßnahme ist auf Grundlage der Ergebnisse der Baugrunderkundungen und der geplanten Ausführung gemäß DIN EN 1997-2 in die Geotechnische Kategorie GK 3 einzustufen.

7 Gründung

7.1 Abzutragende Lasten

Die angenommene Fußbodenoberkante Erdgeschoss Kote $\pm 0.00 = 381.00$ müNN ist auf Anlagengruppe 3 eingezeichnet.

Angaben zu abzutragenden Stützenlasten liegen nicht vor. Im Folgenden wird von charakteristischen Stützenlasten in der Größenordnung von 1000 bis 3000 kN ausgegangen.

7.2 Gründungsempfehlung

Ausgehend von einer Flachgründung auf Einzel- und Streifenfundamenten kommen die Gründungssohlen in den künstlichen Auffüllungen zu liegen. Bald unter Gründungssohle folgen sehr gering tragfähige und sehr gering scherfeste Quartäre Deckschichten aus Torfen und weichen Schluffen bzw. Tonen mit größerer Mächtigkeit. Ausreichend tragfähige Schichten werden erst ab etwa 7,5 bis 8,5 m unter Gelände mit den mindestens steifen tertiären Tonen erreicht. Mit der Tiefe folgt gut tragfähiger, harter Dolomitstein. Die Felsoberkante schwankt jedoch sehr stark. Nach den vorliegenden Aufschlüssen kann die Felsoberkante zwischen etwa 8,5 und 16,2 m angenommen bzw. vermutet werden.

Für den vorhandenen Markt wurde nach vorliegenden Unterlagen eine Tiefgründung auf Fertigbetonrammpfählen ausgeführt. In zur Verfügung gestellten Rammprotokollen werden Pfahlsohlen zwischen etwa 10,0 und 12,4 m unter Rammebene (Unterkante Fundament?). Eingesetzt wurden Rammpfähle mit einheitlicher Länge von 11,0 m. Die Pfähle wurden bei tieferer Lage der rammfesten Schicht entsprechend verlängert.

Für die Gründung des neuen Marktes wird ebenfalls eine Tiefgründung auf einem Pfahlsystem erforderlich. Hierfür bietet sich ebenfalls die Ausführung von Rammpfählen, z. B. Fertigbetonrammpfählen mit der Möglichkeit einer Verlängerung der Pfähle an. Grundsätzlich denkbar wäre auch die Ausführung von Bohrpfählen. In den anstehenden Torfen und Weichböden bis etwa 7,5 bis 8,5 m unter Gelände müssten jedoch Maßnahmen zur Verhinderung von Ausbauchungen beim Betonieren der Pfähle getroffen werden. Bodenverbesserungsmaßnahmen wie z. B. Rüttelstopfverdichtung,

Stabilisierungssäulen usw. sind angesichts der sehr geringen Scherfestigkeit der mächtigen Quartären Deckschichten nicht zu empfehlen.

Nachfolgend wird eine Tiefgründung auf Fertigbetonrammpfählen näher beschrieben. Angaben zu einer Tiefgründung auf Bohrpfählen nach DIN EN 1536 können bei Bedarf nachgereicht werden.

7.3 Tiefgründung auf Fertigrammpfählen

7.3.1 Axiale Pfahlwiderstände

Die Fertigrammpfähle sind bis zum rammfesten, felsigen Untergrund (Dolomitsteinfels) einzurammen. D. h. es ergeben sich nach den Ergebnissen der Baugrunderkundung Pfahlsohlen bei voraussichtlich etwa 369 bis 372 müNN, lokal bis 363 müNN. Bei der Gründung des Bestandsgebäudes ergaben sich Pfahlunterkanten (Annahme: Fundamenthöhen Bestand ca. 1,25 m; Pfahloberkante in Höhe UK Fundament) bei etwa 367 bis 370 müNN.

Bei Einrammen der Pfähle bis zum Dolomitsteinfels liegt der Pfahlwiderstand in der Größenordnung der inneren Tragfähigkeit des Pfahls, siehe EA-Pfähle Kapitel 5.4.4.4.

Die Bemessungswiderstände errechnen sich unter Berücksichtigung der Teilsicherheitsbeiwerte für Widerstände (Pfahlwiderstände aufgrund von Erfahrungswerten) nach DIN EN 1997-1 (Eurocode 7) bzw. DIN 1054:2010-12 (Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1).

Bei der Ausführung von Druckpfahlgruppen beteiligen sich i. d. R. die einzelnen Pfähle in unterschiedlichem Maße an der Aufnahme der auf die Pfahlgruppe wirkenden Einwirkungen. Eine mögliche Verschlechterung im Tragverhalten gegenüber dem unbeeinflussten Einzelpfahl infolge Gruppenwirkung ist zu berücksichtigen, sofern eine maßgebliche Gruppenwirkung vorliegt. Hierzu sind die Angaben im Kapitel 8.2 der EA-Pfähle (Empfehlungen des Arbeitskreises "Pfähle", 2. Auflage, 2012) hinsichtlich Pfahlwiderständen und Setzungsverhalten zu beachten.

7.3.2 Querbelastung

Anmerkung: Bei höheren abzutragenden Horizontallasten empfiehlt sich die Ausführung von Schrägpfählen zur Lastabtragung.

Projekt: Gaimersheim, Steinbruck 4, EDEKA-Markt

Horizontallasten können grundsätzlich durch eine seitliche Pfahlbettung aufgenommen werden. Sofern es nur auf eine hinreichend zutreffende Ermittlung des Biegemomentes ankommt, kann der Bettungsmodul nach folgender Gleichung ermittelt werden:

$$k_{s,k} = E_{s,k} / D_s$$

mit

k_{s,k} = charakteristischer Wert des Bettungsmoduls [MN/m³]

 $E_{s,k}$ = charakteristischer Wert des Steifemodul [MN/m²]

D_s = Pfahlschaftdurchmesser [m]

Hierfür kann von folgender Steifemodulverteilung ausgegangen werden:

Tabelle 14: Steifemodulverteilung Querbelastung Pfähle

| Schicht | Steifemodul E _{s,k} [MN/m²] |
|-------------------------|--|
| Künstliche Auffüllungen | 30 |
| Quartäre Deckschichten | 2 |
| Tertiär (Ton, Feinsand) | 10 |
| Dolomitstein, hart | 100 |

Die in Tabelle 2: Schichtgrenzen (Kapitel 4.5) für die einzelnen Bohrungen angegebenen Schichtgrenzen gelten sinngemäß.

Beim Ansatz des Bettungsmoduls ist folgendes zu beachten:

- Die angegebene Bettungsmodulverteilung ist nur zulässig, solange eine rechnerische maximale charakteristische Horizontalverschiebung von 2 cm oder 0,03 · D_s nicht überschritten wird.
- Die Pressungen zwischen dem Pfahl und dem umgebenden Boden dürfen den auf die Breite des Pfahles bezogenen Erdwiderstand beim Bruch nicht erreichen.
- Bei Pfahlgruppen sind die Abminderungsfaktoren nach den Empfehlungen des Arbeitskreises "Pfähle" (EA Pfähle) 2012, Abschnitt 8.2.3, zu berücksichtigen.

7.3.3 Hinweise, Anmerkungen

- Um die vorhandenen künstlichen Auffüllungen durchrammen zu können, werden voraussichtlich Vorbohrungen bzw. Lockerungsbohrungen erforderlich.
- Für den Bestand wurde ebenfalls eine Tiefgründung auf Rammpfählen ausgeführt. Es empfiehlt sich, die Anordnung der neuen Pfähle auf die Lage der Bestandspfähle abzustimmen, so dass sich ein Abstand zu den Bestandspfählen von mindestens dem 3-fachen Pfahldurchmesser ergibt. Gegebenenfalls könnten die Bestandspfähle auch für die Gründung des Neubaus herangezogen werden. Hierfür ist jedoch nach Abbruch des Bestands eine Beurteilung des Zustands der Pfähle durch eine Integritätsprüfung in Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen für Geotechnik durchzuführen. Bei ungünstiger Lage oder Beschädigung von Bestandspfählen sind diese bis mindestens 1 m unter Fundamentunterkante abzustemmen.
- Die Herstellung der Pfähle ist durch einen Sachverständigen für Geotechnik zu begleiten.

7.4 Bodenplatte

Der anstehende Untergrund besitzt keine ausreichende Tragfähigkeit. Die Bodenplatte ist daher, wie beim Bestand, freitragend, z. B. auf einem auf den Pfählen aufgelagerten Trägerrost auszubilden.

8 Schutz gegen Wasser

Grundwasser wurde im Februar 2022 zwischen rd. 378,5 müNN und 378,9 müNN (ca. Kote -2,5 m bis 2,1 m) festgestellt. Das Gebäude befindet sich am Rand des Überschwemmungsgebietes des Retzbachs, siehe Kapitel 4.2. Der überschwemmungsgefährdete Bereich reicht bis an die Verkehrsfläche südlich des bestehenden Marktes. Nach (U1) befindet sich die Geländeoberkante dort auf rd. 379,5 müNN.

Der Bemessungswasserstand ist daher auf dieser Höhe, d. h. auf 379,5 müNN (Kote -1,5 m) anzusetzen.

Das Gebäude ist bis zum angegebenen Bemessungswasserstand gegen von außen drückendes Wasser abzudichten (Wassereinwirkungsklasse W2.1-E nach DIN 18533-1:2017-07).

9 Verkehrsflächen

9.1 Allgemeines

Der bestehende Parkplatz wird Richtung Westen auf die Fläche des Grundstücks 661/3 und Richtung Süden bzw. Südwesten in Richtung Retzbach bzw. Ingolstädter Straße erweitert. Die Zufahrt zum Parkplatz erfolgt von der Ingolstädter Straße im südwestlichen Grundstücksbereich, die Ausfahrt im Norden zur Straße am Steinbruck. Nördlich des Neubaus ist die LKW-Anlieferung geplant. Hier wird eine Anlieferrampe mit entsprechend tieferer Fahrbahnoberkante angeordnet.

Die Verkehrsflächen kommen überwiegend etwa in Höhe der derzeitigen Geländeoberkante zu liegen. Angaben zur Belastungsklasse nach RStO 12 liegen nicht vor.

Im Folgenden wird für die Fahrgassen bzw. die LKW-Anlieferung von einer Belastungsklasse Bk1,0 bzw. Bk3,2 und einer Bauweise mit Asphalt- und Schottertragschicht auf Frostschutzschicht ausgegangen, für die Parkplätze von einer Bauweise mit Pflasterdecke und einer Belastungsklasse Bk0,3.

9.2 Frostsicherer Oberbau nach RStO 12

In Höhe Planum stehen vorhandene oder noch zu erstellende (siehe unten Kapitel 9.4) künstliche Auffüllungen (Homogenbereich B1) an, d. h. nicht bindige und schwach bindige, teilweise auch bindige Kiese oder Sande.

Der anstehende Boden ist gemäß ZTV E-StB 17 voraussichtlich durchwegs in die Frostempfindlichkeitsklasse F2 (gering bis mittel frostempfindlich) einzuordnen. Es wird daher voraussichtlich ein frostsicherer Oberbau gemäß RStO 12 erforderlich.

9.3 Erforderliche Dicke des frostsicheren Aufbaus gemäß RStO 12

Die sich aus den vorhandenen Randbedingungen ergebende Dicke des frostsicheren Aufbaus inkl. Mehr und Minderdicken gemäß RStO 12 ist für eine Bauweise mit Asphalt- bzw. Pflasterdecke in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt.

Tabelle 15: Erforderliche Dicke frostsicherer Aufbau Verkehrsflächen

| Beschreibung | | Fahrgassen | Parkplätze |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | bzw. LKW-Anlieferung | |
| | | Bk3,2 bzw. Bk1,0 | Bk0,3 |
| | | nach RStO 12 | nach RStO 12 |
| Ausgangswert für die | Bestimmung der Min- | 50 cm | 40 cm |
| destdicke des frostsion | cheren Oberbaus | | |
| (F2-Böden) | | | |
| Örtliche Verhältnisse | | | |
| Frosteinwirkung | Zone II | + 5 cm | + 5 cm |
| Kleinräumige | keine besonderen | ± 0 cm | ± 0 cm |
| Klimaunterschiede | Klimaeinflüsse | | |
| Wasserverhältnisse | Schichtenwasser zeit- | + 5 cm | + 5 cm |
| im Untergrund | weise höher als 1,5 m | | |
| | unter Planum | | |
| Lage der Gradiente | ca. Geländehöhe | ± 0 cm | ± 0 cm |
| | | | |
| Entwässerung der | Entwässerung der | - 5 cm | - 5 cm |
| Fahrbahn / Ausfüh- | Fahrbahn und Rand- | | |
| rung der Randberei- | bereiche über Rinnen | | |
| che | bzw. Abläufe und | | |
| | Rohrleitungen | | |
| Summe | | 55 cm | 45 cm |

9.4 Beurteilung der Tragfähigkeit des Planums

Nach den vorliegenden Aufschlüssen im Bereich des bestehenden Parkplatzes wurde unter dem Oberbau ein Teil-Bodenaustausch mit Dicken zwischen etwa 1,5 und 3 m ausgeführt. Als Bodenaustauschmaterial wurden in erster Linie kiesiges und steiniges Material verwendet. Unter dem Bodenaustausch sind mehrere Meter mächtige Torflagen bzw. darunter weiche bindige Lagen verblieben. Nach Angaben des Bauherrn muss der Fahrbahnbelag in regelmäßigen Abständen ausgebessert bzw. erneuert werden. Regelmäßig sind größere Verformungen zu beobachten.

Eine "Komplettsanierung" des Bestands bzw. ein verformungsarmer Neubau der Erweiterungsflächen ist mit einem hohen technischen und wirtschaftlichen Aufwand verbunden. Hierzu wären die

quartären Deckschichten weitestgehend auszukoffern und durch tragfähiges Material zu ersetzen. Alternativ wäre die gesamte Parkplatzfläche auf einem Pfahl- bzw. pfahlähnlichen Tragsystem aufzuständern. Angaben hierzu können bei Bedarf gerne nachgereicht werden.

Voraussichtlich dürfte es wirtschaftlicher sein, gewisse Verformungen des Oberbaus in Kauf zu nehmen und den Oberbau in Verbindung mit einem teilweisen Bodenaustausch zu gründen. Zur Vergleichmäßigung der Verformungen wäre eine Bewehrung des Bodenaustauschkörpers mittels Geokunststoffen möglich bzw. sinnvoll.

Bei Ausführung dieser Variante ist jedoch darauf hinzuweisen, dass Verformungen und Risse am Oberbau nicht auszuschließen sind und dass der Oberbau voraussichtlich in regelmäßigen Abständen nachgebessert werden muss.

Gemäß RStO sind in Höhe Planum bzw. in Höhe ungebundener Tragschicht folgende E_{v2}-Werte einzuhalten:

Tabelle 16: Anforderungen Tragfähigkeit Planum bzw. ungebundener Oberbau

| Höhe | Bk3,2 bzw. Bk1,0 | Bk0,3 |
|------------------------|-------------------|--------------|
| | (Verkehrsflächen) | (Parkplätze) |
| OK-Planum | ≥ 45 MPa | ≥ 45 MPa |
| OK-Frostschutzschicht | ≥ 120 MPa | ≥ 100 MPa |
| OK-Schottertragschicht | - | ≥ 120 MPa |

Im Bereich des vorhandenen Parkplatzes kann der in Höhe Planum geforderte E_{v2} -Wert von 45 MPa auf den anstehenden künstlichen Auffüllunten des Homogenbereichs B1 voraussichtlich durch Nachverdichten erreicht werden.

In den Erweiterungsbereichen kann für die Ausführung von Bodenaustauschmaßnahmen, vorbehaltlich der Ausführung von Probebelastungen, vorläufig von einer Dicke von rd. 150 cm für den zusätzlichen Bodenaustausch ausgegangen werden. Als Austauschmaterial empfehlen sich nichtbindige bis schwach bindige Kiese oder Sande. Dies sind Kiese und Sande mit den Gruppensymbolen GE, GW, GI, SE, SW, SI, GU/GT und SU/ST nach DIN 18196. Zuunterst ist eine Lage mit mindestens 50 cm Dicke aus grobkörnigem, steinigem Material (z. B. Körnung 80/160) einzubauen. Auf die Grobkornlage ist ein geeignetes Trenn- und Filtervlies aufzulegen.

Das Auffüllmaterial muss vor Kopf eingebaut werden. Es ist lagenweise einzubauen und gut zu verdichten. Die Lagenstärke ist abhängig vom verwendeten Verdichtungsgerät, sie darf jedoch 0,3 m im unverdichteten Zustand nicht überschreiten. Es sind die Vorgaben der ZTV E-StB 17 zu beachten.

Zu Beginn der Bauarbeiten sind Probefelder anzulegen, um zu überprüfen, ob die geforderten E_{v2}-Werte bei Ausführung der o.g. Maßnahmen eingehalten werden können, bzw. ist die genau erforderliche Dicke des Bodenaustauschs zusammen mit dem Baugrundgutachter festzulegen.

Zur Vergleichmäßigung der Verformungen ist in Höhe Planum ein zugfestes Geogitter einzubauen. Hierfür sind sinnvoll große Abschnitte zwischen den Entwässerungsleitungen zu planen, so dass die Geogitterlage nicht für den Einbau der Entwässerungsleitungen durchtrennt werden muss.

10 Bauausführung

10.1 Baugruben

Baugruben werden in erster Linie für den Rückbau des Bestands sowie für die Erstellung der Gründungselemente über der Pfahlgründung erforderlich. Es ergeben sich voraussichtlich in der Regel Baugrubentiefen bis maximal 2 bis 2,5 m.

Es steht ausreichend Platz zur Verfügung, um die Baugruben frei abzuböschen. Der zulässige Böschungswinkel beträgt in den anstehenden künstlichen Auffüllungen und Quartären Deckschichten 45°.

Bei der Planung und Ausführung der Bau-/Fundamentgruben sind die Unfallverhütungsvorschriften, die Vorschriften der DIN 4123 und der DIN 4124, sowie die "Empfehlungen des Arbeitskreises Baugruben" (EAB) der deutschen Gesellschaft für Geotechnik e.V. zu beachten.

10.2 Wasserhaltung

In den anstehenden Böden kann das anfallende Grundwasser mit einer offenen Wasserhaltung aus Drängräben und Pumpensümpfen beherrscht werden.

10.3 Erdarbeiten

Um die Aushubsohle mit schwerem Gerät befahren zu können, sind Baustraßen anzulegen bzw. es ist ein befahrbares Planum zu schaffen.

11 Versickerung von Oberflächenwasser

Zur Beurteilung des Untergrunds für die Versickerung von Niederschlagswasser ist das DWA-Arbeitsblatt A 138 heranzuziehen. Maßgebend für eine mögliche Versickerung von Niederschlagswasser sind die Durchlässigkeit des Untergrundes (Sickerraum) und die Mächtigkeit der durchlässigen Schicht (Mächtigkeit des Sickerraums). Der entwässerungstechnisch relevante Versickerungsbereich liegt etwa in einem k-Wert-Bereich von 1 · 10⁻³ bis 1 · 10⁻⁶ m/s. Die Mächtigkeit des Sickerraums sollte, bezogen auf den mittleren höchsten Grundwasserstand, grundsätzlich mindestens 1 m betragen, um eine ausreichende Sickerstrecke für eingeleitete Niederschlagsabflüsse zu gewährleisten.

Angaben zur Lage von Versickerungsflächen liegen derzeit nicht vor.

Der anstehende Untergrund ist nach den durchgeführten Sickerversuchen und den vorliegenden Aufschlussergebnissen überwiegend als nur schwach durchlässig zu bezeichnen.


Der mittlere höchste Grundwasserstand dürfte voraussichtlich auf etwa 379,2 müNN (rd. Kote -1,8 m) liegen.

Der anstehende Untergrund ist aufgrund der geringen Durchlässigkeit und des hohen Grundwasserstandes für eine planmäßige Versickerung von Oberflächenwasser nicht geeignet.


Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



Dipl.-Ing. Gerald Bauer




| Projektnum | mer: G72821 | Projekt: Gaimersheim, EDEKA Steinbruck | | | |
|------------|--|--|--------|--|--|
| Maßstab: | 1 : 10.000 | Übersichtslageplan Anlage: 1 | | | |
| | Indinstitut DrIng. Spo Finkenweg 4, 92353 Po Tel.: 09188/9400-0, Fax: -Mail: info@spotka.de, we | 09188/9400-49 | SPOTKA | | |



Koordinaten nach Gauß-Krüger

| Lfd. Nr. | Aufschluss | Rechtswert X | Hochwert Y | Ansatzhöhe Z (m) | Bemerkungen |
|-------------|------------|--------------|------------|------------------|-------------|
| 1 | B1 | 4453829.91 | 5407757.04 | 379.54 | |
| 2 | B2 | 4453824.17 | 5407819.94 | 380.94 | |
| 3 | В3 | 4453798.67 | 5407789.07 | 380.87 | |
| 4 | B4 | 4453746.62 | 5407800.85 | 380.43 | |
| 5 | B5 | 4453767.68 | 5407790.70 | 380.03 | |
| 6 | В6 | 4453737.33 | 5407763.96 | 379.92 | |
| 7 | S1 | 4453797.63 | 5407754.78 | 379.40 | |
| 8 | S2 | 4453845.05 | 5407778.37 | 380.22 | |
| 9 | S3 | 4453806.35 | 5407820.09 | 380.87 | |
| 10 | S4 | 4453746.29 | 5407799.16 | 380.40 | |
| 11 | S5 | 4453769.54 | 5407790.38 | 380.03 | |
| 12 | S6 | 4453739.03 | 5407764.02 | 379.92 | |
| 13 | S7 | 4453800.87 | 5407788.92 | 380.94 | |
| | | | | | |

| Projektnummer: G72821 | Projekt: Gaimersheim, Edeka Steinbruck | | |
|--|--|----------------------|--|
| | Koordinatenliste | Anlage: 2/2 | |
| Baugrundinstitut DrIng. Spo Finkenweg 4, 92353 P Tel.: 09188/9400-0, Fax: E-Mail: info@spotka.de, w | ostbauer-Heng 09188/9400-49 | SP TKA GEOTECHNIK | |



FOTODOKUMENTATION BOHRKERNE

Projektnummer: G72821

Projekt: Gaimersheim, Edeka Steinbruck

Bohrkernbilder

Anlage: 4

Baugrundinstitut Dr.-Ing. Spotka und Partner GmbH
Finkenweg 4, 92353 Postbauer-Heng
Tel.: 09188/9400-0, Fax: 09188/9400-49
E-Mail: info@spotka.de web: www.spotka.de



Projektnummer: G72821 Projekt: Gaimersheim, Edeka Steinbruck

B 1 Anlage: 4-1






Projekt: Gaimersheim, Edeka Steinbruck Projektnummer: G72821 Anlage: 4-2 B 1 SP

GEOTECHNIK










Auswertung nach USBR

92353 Postbauer-Heng Finkenweg 3 Tel. 09188/94000

Bauvorhaben: Gaimersheim, Steinbruck 4, EDEKA-Markt


Absinkversuch

| Bohrlochbezeichnung | | B4 | |
|------------------------------|------|--------|--|
| Datum | 23.0 | 2.2022 | |
| Bohrdurchmesser 2R [mm] | | 105 | |
| Radius [mm] / [m] | 52,5 | 0,0525 | |
| Bohrtiefe / Überstand | 3,0 | 0,00 | |
| Tiefe + ÜberstandRohr | | 3,0 | |
| Grundwasserspiegel unter GOK | 2 | 2,40 | |
| Grundwasserspiegel unter POK | 2 | 2,40 | |



2R

| Messung | Zeit [s] | Absenkung d [m] | kf [m/s] |
|---------|----------|-----------------|----------|
| 0 | 0 | 0,00 | [|
| 1 | 15 | 0,37 | 2,17E-05 |
| 2 | 30 | 0,47 | 7,00E-06 |
| 3 | 45 | 0,54 | 5,25E-06 |
| 4 | 60 | 0,65 | 8,90E-06 |
| 5 | 90 | 0,97 | 1,58E-05 |
| 6 | 120 | 1,26 | 1,97E-05 |
| 7 | 180 | 1,45 | 8,74E-06 |
| 8 | 240 | 1,47 | 1,07E-06 |
| 9 | 300 | 1,48 | 5,49E-07 |
| 10 | 420 | 1,49 | 2,79E-07 |
| 11 | 600 | 1,49 | 0,00E+00 |
| 12 | 900 | 1,49 | 0,00E+00 |
| 13 | 1200 | 1,50 | 5,64E-08 |
| 14 | 1500 | 1,50 | 5,68E-08 |
| 15 | 1800 | 1,50 | 0,00E+00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Für L>10r:

$$k_f = \frac{Q}{2 \; \pi \; \cdot \; L \; \cdot \; H} \cdot \; ln \; \; \frac{L}{r_o} \; [m/s] \label{eq:kf}$$

Für 10r > L >

$$k_{f} = \frac{Q}{2 \; \pi \cdot L \cdot H} \cdot ln \left[\frac{L}{2r_{\alpha}} + \sqrt{1 + \left(\frac{L}{2r_{\alpha}}\right)^{2}} \right] [m/s]$$

| Intervall: | 1 | 1,06E-06 | m/s |
|--------------|----|----------|-----|
| iiilei vaii. | 15 | 1,002-00 | m/s |


92353 Postbauer-Heng Finkenweg 3 Tel. 09188/94000

Auswertung nach USBR

Bauvorhaben: Gaimersheim, Steinbruck 4, EDEKA-Markt


Absinkversuch

| Bohrlochbezeichnung | | B6 | |
|------------------------------|------|--------|--|
| Datum | 22.0 | 2.2022 | |
| Bohrdurchmesser 2R [mm] | | 105 | |
| Radius [mm] / [m] | 52,5 | 0,0525 | |
| Bohrtiefe / Überstand | 3,0 | 0,00 | |
| Tiefe + ÜberstandRohr | | 3,0 | |
| Grundwasserspiegel unter GOK | 2 | 2,24 | |
| Grundwasserspiegel unter POK | 2 | 24 | |



2R

| Messung | Zeit [s] | Absenkung d [m] | kf [m/s] |
|---------|----------|-----------------|----------|
| 0 | 0 | 0,00 | |
| 1 | 15 | 0,10 | 5,73E-06 |
| 2 | 30 | 0,12 | 1,20E-06 |
| 3 | 45 | 0,12 | 0,00E+00 |
| 4 | 60 | 0,12 | 0,00E+00 |
| 5 | 90 | 0,13 | 3,02E-07 |
| 6 | 120 | 0,13 | 0,00E+00 |
| 7 | 180 | 0,14 | 1,52E-07 |
| 8 | 240 | 0,14 | 0,00E+00 |
| 9 | 300 | 0,15 | 1,53E-07 |
| 10 | 420 | 0,16 | 3,86E-08 |
| 11 | 600 | 0,17 | 7,77E-08 |
| 12 | 900 | 0,19 | 6,30E-08 |
| 13 | 1200 | 0,21 | 6,40E-08 |
| 14 | 1500 | 0,23 | 6,49E-08 |
| 15 | 1800 | 0,24 | 3,28E-08 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Für L>10r:

$$k_f = \frac{Q}{2 \; \pi \; \cdot \; L \; \cdot \; H} \cdot \; ln \; \; \frac{L}{r_o} \; [m/s] \label{eq:kf}$$

Für 10r > L >

$$k_{f} = \frac{Q}{2 \; \pi \cdot L \cdot H} \cdot ln \left[\frac{L}{2r_{\alpha}} + \sqrt{1 + \left(\frac{L}{2r_{\alpha}}\right)^{2}} \right] [m/s]$$

| Intervall: | 1 | 7,36E-08 n | |
|-------------|----|------------|-----|
| iiileivaii. | 15 | 7,30E-06 | n/S |

PRÜFBERICHT NR. 220225

KORNGRÖSSENVERTEILUNG NACH DIN EN ISO 17892-4

Projektnummer: G72821 Projekt: Gaimersheim, Edeka Steinbruck

Anlage: 6





Dr.-Ing. Johann Spotka GmbH · Postfach 1045 · 92349 Postbauer-Heng

Baugrundinstitut Dr.-Ing. Spotka & Partner GmbH Finkenweg 4 92353 Postbauer-Heng

Dr.-Ing. Johann Spotka GmbH

Finkenweg 4 D-92353 Postbauer-Heng

T: +49 9188 9400-0 F: +49 9188 9400-40 M: info@spotka.de W: www.spotka.de

| | Anerkennungen nach RAP Stra 15 | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
| | A BB BE C D E G H I K | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | |
| 1 | Α1 | | | | | | | | 11 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | А3 | | | | | | | | 13 | |
| 4 | | | | | | | | | | |

PRÜFBERICHT Nr. 220225 30.03.2022

| Projekt | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Projektnummer: | 12022-013 | | | | | |
| Projektbezeichnung: | Gaimersheim, EDEKA | | | | | |
| Auftrag | | | | | | |
| | Baugrundinstitut DrIng. Spotka & Partner GmbH | | | | | |
| Auftraggeber: | Finkenweg 4 | | | | | |
| | 92353 Postbauer-Heng | | | | | |
| Auftragsdatum: | 16.03.2022 | | | | | |
| Zeichen des Auftraggebers | G72821 / Ba | | | | | |
| Ausführung | | | | | | |
| Probeneingangsdatum: | 16.03.2022 | | | | | |
| Prüfzeitraum: | von: 16.03.2022 bis: 22.03.2022 | | | | | |
| Probenahmedatum: | 22.02. + 25.02.2022 | | | | | |
| Probenahmeort: | Gaimersheim | | | | | |
| Probenehmer: | IB Spotka | | | | | |
| Probenanzahl/-nummern: | 3 5249,5256,5257 | | | | | |
| Probenbezeichnung: | KV 1 - KV 3 | | | | | |
| Bodenart (visuell): | siehe Prüfprotokolle | | | | | |
| Entnahmestelle: | B1 und B2 | | | | | |
| Entnahmetiefe: | siehe Prüfprotokolle | | | | | |
| Prüfung | | | | | | |
| Prüfmethode: | DIN EN ISO 17892-4 Ausgabe: 2017-04 | | | | | |
| | Korngrößenverteilung, Siebung | | | | | |
| Ergebnisse | | | | | | |
| Prüfprotokolle: | 3 | | | | | |
| Anforderungen: | | | | | | |
| Prüfergebnisse: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ingenieurbüro Dr.- Ing. J. Spotka GmbH, Postbauer-Heng, den 30.03.2022



Markus Lehner, M.Sc. Geow. (Prüflaborleiter)

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde genannten Prüfverfahren.

Der Prüfbericht Nr.: 220225 besteht aus 1 Deckblatt und 3 weiteren Seite(n)

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben genannten Proben.



KORNGRÖSSENVERTEILUNG

Seite:

Probennummer:

2

5249

nach DIN EN ISO 17892-4

PB-Nr.: 220225

PN.: 12022-013

Projekt: Gaimersheim EDEKA

| Probenbezeichnung: | KV 1 + KONS |
|--------------------------------|----------------|
| Entnahmestelle: | B1 |
| Entnahmetiefe: | 9,6- 9,8m |
| Probeneingangsdatum: | 16.03.2022 |
| Bodenart (visuelle Ansprache): | G, t*, u, s' |
| Farbe: | grau |
| Bodengruppe nach DIN 18196: | GU*/GT* |
| Kornform der groben Körner: | kantengerundet |

| Korngröße > | Siebdurch- gänge | Korngruppe | Massen- anteil |
|-------------|---------------------|--------------|-------------------|
| mm | % | mm | % |
| | | Disp. | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 63 | 100,0 | 63/ | |
| 56 | 100,0 | 56/63 | 0,0 |
| 45,0 | 100,0 | 45/56 | 0,0 |
| 31,5 | 83,1 | 31,5/45 | 16,9 |
| 16,0 | 66,6 | 16/31,5 | 16,5 |
| 8,0 | 56,1 | 8/16 | 10,4 |
| 4,0 | 50,2 | 4/8 | 6,0 |
| 2,0 | 46,3 | 2/4 | 3,9 |
| 1,0 | 43,0 | 1/2 | 3,2 |
| 0,5 | 41,2 | 0,5/1 | 1,9 |
| 0,250 | 38,6 | 0,25/0,5 | 2,5 |
| 0,125 | 36,0 | 0,125/0,25 | 2,6 |
| 0,06300 | 34,1 | 000001013279 | 1,9 |

| Schlämmkornanteil | < 0,063 mm | 34,07 | % | | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|---|--|--|
| Tonanteil | < 0,002 mm | nicht bestimmbar | % | | |
| Ungleichförmigkeitszahl | C _∪ (früher U) | nicht bestimmbar | | | |
| Krümmungszahl | C _c | nicht bestimmbar | | | |
| Kornkennzahl | | | | | |
| Bodenart nach Korngrößenverteilung | | | | | |

Kies, stark schluffig, schwach sandig,

Bodenart nach DIN EN ISO 14688


Arbeitsweise / Versuchsverfahren

Naß- und Trockensiebung

| Hauptgruppe nach DIN 18196 | | | | | gemischtkörniger Boden | |
|----------------------------------|--------|---------|----|----|------------------------|---------------------------|
| Gruppensymbol nach DIN 18196 | | | | | GU*/GT* | |
| Frostsicherheitsklasse nach ZTVE | | | | VE | | F3, sehr frostempfindlich |
| Größtk. | 50 | Schluff | 34 | % | Ben | nerkungen: |
| $d_{10} =$ | | Sand | 12 | % | | |
| d ₆₀ = | 10,348 | Kies | 54 | % | | |
| d ₃₀ = | | Steine | 0 | % | | |

- Verlauf der Körnungslinie

keine



 $\rho_s =$

n. v.



KORNGRÖSSENVERTEILUNG

Seite:

: 3

220225

nach DIN EN ISO 17892-4

PN.: I2022-013

Projekt: Gaimersheim EDEKA

Probennummer: 5256

PB-Nr.:

| Probenbezeichnung: | KV2 | |
|--------------------------------|----------------|--|
| Entnahmestelle: | B1 | |
| Entnahmetiefe: | 12,6 - 12,8m | |
| Probeneingangsdatum: | 16.03.2022 | |
| Bodenart (visuelle Ansprache): | G + T / U, s' | |
| Farbe: | grau | |
| Bodengruppe nach DIN 18196: | GU*/GT* | |
| Kornform der groben Körner: | kantengerundet | |

| Korngröße > | Siebdurch- gänge | Korngruppe | Massen- anteil |
|-------------|---------------------|-------------|-------------------|
| mm | % | mm | % |
| | | Disp. | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 125 | 100,0 | 125/ | |
| 63 | 100,0 | 63/125 | 0,0 |
| 31,5 | 75,5 | 31,5/63 | 24,5 |
| 16,0 | 58,6 | 16/31,5 | 16,9 |
| 8,0 | 53,2 | 8/16 | 5,4 |
| 4,0 | 49,4 | 4/8 | 3,8 |
| 2,0 | 47,5 | 2/4 | 1,9 |
| 1,0 | 46,3 | 1/2 | 1,2 |
| 0,5 | 45,4 | 0,5/1 | 0,9 |
| 0,250 | 43,8 | 0,25/0,5 | 1,7 |
| 0,125 | 41,6 | 0,125/0,25 | 2,2 |
| 0,063 | 38,7 | 0,063/0,125 | 2,9 |

| Schlämmkornanteil | < 0,063 mm | 38,74 | % | | | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|---|--|--|--|
| Tonanteil | < 0,002 mm | nicht bestimmbar | % | | | |
| Ungleichförmigkeitszahl | C _∪ (früher U) | nicht bestimmbar | | | | |
| Krümmungszahl | C _c | nicht bestimmbar | | | | |
| Kornkennzahl | | 04150 | | | | |
| Deduced to the Kenner Construction | | | | | | |

Bodenart nach Korngrößenverteilung

Kies, stark schluffig, schwach sandig,

Bodenart nach DIN EN ISO 14688


Arbeitsweise / Versuchsverfahren

Naß- und Trockensiebung

| Hauptgruppe | nach DIN 1 | 8196 | gemischtkörniger Boden | |
|----------------------------------|--------------|---------|------------------------|---------------------------|
| Gruppensymb | ool nach DIN | N 18196 | | GU*/GT* |
| Frostsicherheitsklasse nach ZTVE | | | | F3, sehr frostempfindlich |
| Größtk. 45 | Schluff | 39 % | Ben | nerkungen: |
| $d_{10} =$ | Sand | 9 % | | |
| $d_{60} = 16,9$ | 06 Kies | 52 % | | |
| d ₃₀ = | Steine | 0 % | | |

— Verlauf der Körnungslinie

keine



n. v.



KORNGRÖSSENVERTEILUNG

Seite:

PB-Nr.:

4

220225

nach DIN EN ISO 17892-4

PN.: I2022-013

Projekt: Gaimersheim EDEKA

Probennummer: 5257

| Probenbezeichnung: | KV3 | |
|--------------------------------|---------------|--|
| Entnahmestelle: | B2 | |
| Entnahmetiefe: | 4,0 - 4,2m | |
| Probeneingangsdatum: | 16.03.2022 | |
| Bodenart (visuelle Ansprache): | S, u | |
| Farbe: | hellgraubraun | |
| Bodengruppe nach DIN 18196: | SU/ST | |
| Kornform der groben Körner: | kantig | |

| Korngröße > | Siebdurch- gänge | Korngruppe | Massen- anteil |
|-------------|---------------------|-------------|-------------------|
| mm | % | mm | % |
| | | Disp. | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 125 | 100,0 | 125/ | |
| 63 | 100,0 | 63/125 | 0,0 |
| 31,5 | 100,0 | 31,5/63 | 0,0 |
| 16,0 | 100,0 | 16/31,5 | 0,0 |
| 8,0 | 100,0 | 8/16 | 0,0 |
| 4,0 | 100,0 | 4/8 | 0,0 |
| 2,0 | 100,0 | 2/4 | 0,0 |
| 1,0 | 99,9 | 1/2 | 0,0 |
| 0,5 | 99,3 | 0,5/1 | 0,6 |
| 0,250 | 82,2 | 0,25/0,5 | 17,1 |
| 0,125 | 20,0 | 0,125/0,25 | 62,2 |
| 0,063 | 14,1 | 0,063/0,125 | 5,9 |

| Schlämmkornanteil | < 0,063 mm | 14,10 | % | | | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|---|--|--|--|
| Tonanteil | < 0,002 mm | nicht bestimmbar | % | | | |
| Ungleichförmigkeitszahl | C _U (früher U) | nicht bestimmbar | | | | |
| Krümmungszahl | C _c | nicht bestimmbar | | | | |
| Kornkennzahl 0 1 9 0 0 | | | | | | |
| Bodenart nach Korngrößenverteilung | | | | | | |

Sand, schwach schluffig,

Bodenart nach DIN EN ISO 14688


Arbeitsweise / Versuchsverfahren

Naß- und Trockensiebung

| Hauptgruppe nach DIN 18196 | | | 3196 | gemischtkörniger Boden | |
|----------------------------------|-------|---------|---------|------------------------|------------|
| Gruppensymbol nach DIN 18196 | | | 18196 | SU/ST | |
| Frostsicherheitsklasse nach ZTVE | | | ch ZTVE | nicht bestimmbar | |
| Größtk. | 5 | Schluff | 14 % | Ben | nerkungen: |
| d ₁₀ = | | Sand | 86 % | | |
| d ₆₀ = | 0,195 | Kies | 0 % | | |
| d ₃₀ = | 0,140 | Steine | 0 % | | |
| ρ _s = | n. v. | | | | _ |

— Verlauf der Körnungslinie

keine



PRÜFBERICHT NR. 220226

KONSISTENZGRENZEN NACH DIN EN ISO 17892-12

Projektnummer: G72821 Projekt: Gaimersheim, Edeka Steinbruck

Anlage: 7





Dr.-Ing. Johann Spotka GmbH · Postfach 1045 · 92349 Postbauer-Heng

Baugrundinstitut Dr.-Ing. Spotka & Partner GmbH Finkenweg 4 92353 Postbauer-Heng

Dr.-Ing. Johann Spotka GmbH

Finkenweg 4 D-92353 Postbauer-Heng

T: +49 9188 9400-0 F: +49 9188 9400-40 M: info@spotka.de W: www.spotka.de

| | | | | • | | | | | | |
|---|--------------------------------|----|----|---|---|---|---|---|----|---|
| | Anerkennungen nach RAP Stra 15 | | | | | | | | | |
| | Α | ВВ | BE | С | D | Е | G | Н | - | K |
| 0 | | | | | | | | | | |
| 1 | Α1 | | | | | | | | 11 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | А3 | | | | | | | | 13 | |
| 4 | | | | | | | | | | |

PRÜFBERICHT Nr. 220226

30.03.2022

| Projekt | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|--|
| Projektnummer: | 12022-013 | | | | |
| Projektbezeichnung: | Gaimersheim, EDEKA | | | | |
| Auftrag | | | | | |
| | Baugrundinstitut DrIng. Spotka & Partner GmbH | | | | |
| Auftraggeber: | Finkenweg 4 | | | | |
| | 92353 Postbauer-Heng | | | | |
| Auftragsdatum: | 16.03.2022 | | | | |
| Zeichen des Auftraggebers | G72821 / Ba | | | | |
| Ausführung | | | | | |
| Probeneingangsdatum: | 16.03.2022 | | | | |
| Prüfzeitraum: | von: 16.03.2022 bis: 23.03.2022 | | | | |
| Probenahmedatum: | 22.02. + 25.02.2022 | | | | |
| Probenahmeort: | Gaimersheim | | | | |
| Probenehmer: | IB Spotka | | | | |
| Probenanzahl/-nummern: | 4 5249-5252 | | | | |
| Probenbezeichnung: | KONS 1 - KONS 4 | | | | |
| Bodenart (visuell): | siehe Prüfprotokolle | | | | |
| Entnahmestelle: | B1 und B2 | | | | |
| Entnahmetiefe: | siehe Prüfprotokolle | | | | |
| Prüfung | | | | | |
| Prüfmethode: | DIN EN ISO 17892-12 Ausgabe: 2018-10 | | | | |
| | Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen), Fließ- und Ausrollgrenze, Mehrpunktverfahren | | | | |
| Ergebnisse | | | | | |
| Prüfprotokolle: | 4 | | | | |
| Anforderungen: | | | | | |
| Prüfergebnisse: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Ingenieurbüro Dr.- Ing. J. Spotka GmbH, Postbauer-Heng, den 30.03.2022



Markus Lehner, M.Sc. Geow. (Prüflaborleiter)



Seite:

PB-Nr.:

nach DIN EN ISO 17892-12

PN.: I2022-013

2


220226

Projekt: Gaimersheim EDEKA

| Pro | benr | numi | ner: | 5249 |
|-----|------|------|------|------|
| ro! | penr | ıumı | ner: | 5249 |
| | | | | |

| Allgemeine Daten: | |
|--------------------------------|----------------------|
| Probenbezeichnung: | KONS1 |
| Entnahmestelle: | B1 |
| Entnahmetiefe: | 9,6- 9,8m |
| Bodenart (visuelle Ansprache): | G, t*, u, s' (weich) |
| Farbe: | grau |
| geologische Bezeichnung: | |

| Ergebnisse: | | | |
|--------------------|---------------------|---|-------|
| nat. Wassergehalt | W _n | % | 16,49 |
| Überkornanteil | ü | % | 59,65 |
| Wassergehalt ü | W _ü | % | 11,00 |
| Wassergehalt korr. | W _{nkorr.} | % | 24,61 |
| Ausrollgrenze | W_P | % | 17,80 |
| Fließgrenze | W_L | % | 39,88 |
| Plastizitätszahl | l _P | % | 22,08 |
| Konsistenzzahl | I _C | 1 | 0,692 |
| Konsistenz | | | weich |





Einstufung nach DIN 18122-1

chink



Seite:

PB-Nr.: 220226

PN.: I2022-013


3


nach DIN EN ISO 17892-12

Projekt: Gaimersheim EDEKA Probennummer: 5250

| Allgemeine Daten: | |
|--------------------------------|---------------------|
| Probenbezeichnung: | KONS2 |
| Entnahmestelle: | B1 |
| Entnahmetiefe: | 15,7 - 16,0m |
| Bodenart (visuelle Ansprache): | T, u, s' (halbfest) |
| Farbe: | grau |
| geologische Bezeichnung: | |

| Ergebnisse: | | | |
|--------------------|---------------------|---|-------|
| nat. Wassergehalt | W _n | % | 21,71 |
| Überkornanteil | ü | % | |
| Wassergehalt ü | W ü | % | |
| Wassergehalt korr. | W _{nkorr.} | % | |
| Ausrollgrenze | W_P | % | 21,12 |
| Fließgrenze | W_L | % | 45,65 |
| Plastizitätszahl | I _P | % | 24,53 |
| Konsistenzzahl | I _C | 1 | 0,976 |
| Konsistenz | | | steif |







Seite:

PB-Nr.:

Probennummer:

220226

5251

4


nach DIN EN ISO 17892-12

PN.: I2022-013

Projekt: Gaimersheim EDEKA

| Allgemeine Daten: | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Probenbezeichnung: | KONS3 |
| Entnahmestelle: | B2 |
| Entnahmetiefe: | 2,2 - 2,3m |
| Bodenart (visuelle Ansprache): | T, s', org. (weich - s. weich) |
| Farbe: | schwarz - dunkelbraun |
| geologische Bezeichnung: | |

| Ergebnisse: | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|---|-------|--|--|
| nat. Wassergehalt | W _n | % | 49,19 | | |
| Überkornanteil | ü | % | | | |
| Wassergehalt ü | $\mathbf{W}_{\ddot{\mathbf{u}}}$ | % | | | |
| Wassergehalt korr. | W _{nkorr.} | % | | | |
| Ausrollgrenze | W_P | % | 30,52 | | |
| Fließgrenze | W_L | % | 72,02 | | |
| Plastizitätszahl | l _P | % | 41,49 | | |
| Konsistenzzahl | I _C | 1 | 0,550 | | |
| Konsistenz | | | weich | | |







Seite:

PB-Nr.: 220226

Probennummer:

PN.: I2022-013

5


5252

nach DIN EN ISO 17892-12

Projekt: Gaimersheim EDEKA

| Allgemeine Daten: | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Probenbezeichnung: | KONS4 |
| Entnahmestelle: | B2 |
| Entnahmetiefe: | 6,0 - 6,3m |
| Bodenart (visuelle Ansprache): | T, u', s' (weich/steif) |
| Farbe: | grau |
| geologische Bezeichnung: | |

| Ergebnisse: | | | | | |
|--------------------|---------------------|---|-------|--|--|
| nat. Wassergehalt | Wn | % | 29,32 | | |
| Überkornanteil | ü | % | | | |
| Wassergehalt ü | W _ü | % | | | |
| Wassergehalt korr. | W _{nkorr.} | % | | | |
| Ausrollgrenze | W _P | % | 20,34 | | |
| Fließgrenze | W_L | % | 54,20 | | |
| Plastizitätszahl | I _P | % | 33,86 | | |
| Konsistenzzahl | I _C | 1 | 0,735 | | |
| Konsistenz | | | weich | | |





PRÜFBERICHT NR. 220227

GLÜHVERLUST NACH DIN 18128

Projektnummer: G72821 Projekt: Gaimersheim, Edeka Steinbruck

Anlage: 8





Dr.-Ing. Johann Spotka GmbH · Postfach 1045 · 92349 Postbauer-Heng

Baugrundinstitut Dr.-Ing. Spotka & Partner GmbH Finkenweg 4 92353 Postbauer-Heng

Dr.-Ing. Johann Spotka GmbH

Finkenweg 4 D-92353 Postbauer-Heng

T: +49 9188 9400-0 F: +49 9188 9400-40 M: info@spotka.de W: www.spotka.de

| | Anerkennungen nach RAP Stra 15 | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----|----|---|---|---|---|---|----|---|
| | Α | ВВ | BE | С | D | Е | G | Н | - | K |
| 0 | | | | | | | | | | |
| 1 | A1 | | | | | | | | 11 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | А3 | | | | | | | | 13 | |
| 4 | | | | | | | | | | |

PRÜFBERICHT Nr. 220227 30.03.2022

| Projekt | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|--|
| Projektnummer: | 12022-013 | | | | |
| Projektbezeichnung: | Gaimersheim, EDEKA | | | | |
| Auftrag | | | | | |
| | Baugrundinstitut DrIng. Spotka & Partner GmbH | | | | |
| Auftraggeber: | Finkenweg 4 | | | | |
| | 92353 Postbauer-Heng | | | | |
| | | | | | |
| Auftragsdatum: | 16.03.2022 | | | | |
| Zeichen des Auftraggebers | G72821 / Ba | | | | |
| Ausführung | | | | | |
| Probeneingangsdatum: | 16.03.2022 | | | | |
| Prüfzeitraum: | von: 16.03.2022 bis: 23.03.2022 | | | | |
| Probenahmedatum: | 22.02. + 25.02.2022 | | | | |
| Probenahmeort: | Gaimersheim | | | | |
| Probenehmer: | IB Spotka | | | | |
| Probenanzahl/-nummern: | 2 5251,5253 | | | | |
| Probenbezeichnung: | VGL1, VGL 2 | | | | |
| Bodenart (visuell): | siehe Prüfprotokolle | | | | |
| Entnahmestelle: | B1 und B2 | | | | |
| Entnahmetiefe: | siehe Prüfprotokolle | | | | |
| Prüfung | | | | | |
| Prüfmethode: | DIN 18128 - GL Ausgabe: 2002-12 | | | | |
| | Glühverlust | | | | |
| Ergebnisse | | | | | |
| Prüfprotokolle: | 2 | | | | |
| Anforderungen: | | | | | |
| Prüfergebnisse: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Ingenieurbüro Dr.- Ing. J. Spotka GmbH, Postbauer-Heng, den 30.03.2022



Markus Lehner, M.Sc. Geow. (Prüflaborleiter)

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde genannten Prüfverfahren.
Der Prüfbericht Nr.: 220227 besteht aus 1 Deckblatt und 2 weiteren Seite(n)
Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben genannten Proben.



GLÜHVERLUST

Seite:

PB-Nr.: 220227

2

PN.: I2022-013

nach DIN 18128 - GL

Projekt: Gaimersheim EDEKA Probennummer: 5253

| Probendaten | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Probenbezeichnung: | VGL1 | | | | |
| Entnahmestelle: | B1 | | | | |
| Entnahmetiefe: | 4,0 - 4,3m | | | | |
| Bodenart (visuelle Ansprache): | Torf (enthält Schnecken) | | | | |
| Bodengruppe nach DIN 18196: | - | | | | |
| Farbe: | schwarz | | | | |
| geologische Bezeichnung: | | | | | |
| Angaben zum Kalkgehalt: | - | | | | |
| Wassergehalt in %: | 324,57 | | | | |
| Glühzeit in Stunden: | 19,5 | | | | |

| Ergebnisse | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|--|--|--|
| Einzelwerte | Probe 1 | Probe 2 | Probe 3 | | | |
| Emzeiwerte | 50,0 | 52,6 | 52,1 | | | |
| Glühverlust V _{gl} Mittelwert | | | | | | |
| 51,6 % | | | | | | |

| Bemerkungen | | |
|-------------|------|--|
| | | |
| | | |
| | | |



GLÜHVERLUST

Seite:

PB-Nr.: 220227

3

PN.: I2022-013

nach DIN 18128 - GL

Projekt: Gaimersheim EDEKA Probennummer: 5251

| Probendaten | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Probenbezeichnung: | VGL 2 |
| Entnahmestelle: | B2 |
| Entnahmetiefe: | 2,2 - 2,3m |
| Bodenart (visuelle Ansprache): | T, s', org. |
| Bodengruppe nach DIN 18196: | TA |
| Farbe: | schwarz - dunkelbraun |
| geologische Bezeichnung: | |
| Angaben zum Kalkgehalt: | - |
| Wassergehalt in %: | 49,19 |
| Glühzeit in Stunden: | 12,5 |

| Ergebnisse | | | | | | |
|-------------|---------|-------------------------------------|---------|--|--|--|
| Einzelwerte | Probe 1 | Probe 2 | Probe 3 | | | |
| Emzeiwerte | 6,3 | 6,1 | 6,1 | | | |
| | | V _{gl} Mittelwert 5,1 % | | | | |

| Bemerkungen | | | |
|-------------|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PRÜFBERICHT NR. 220224

EINAXIALE DRUCKFESTIGKEIT NACH TP BF-StB – Teil C1

Projektnummer: G72821 Projekt: Gaimersheim, Edeka Steinbruck

Anlage: 9





Dr.-Ing. Johann Spotka GmbH · Postfach 1045 · 92349 Postbauer-Heng

Baugrundinstitut Dr.-Ing. Spotka & Partner GmbH Finkenweg 4 92353 Postbauer-Heng

Dr.-Ing. Johann Spotka GmbH

Finkenweg 4 D-92353 Postbauer-Heng

T: +49 9188 9400-0 F: +49 9188 9400-40 M: info@spotka.de W: www.spotka.de

| | · | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----|----|---|---|---|---|---|----|---|
| | Anerkennungen nach RAP Stra 15 | | | | | | | | | |
| | Α | ВВ | BE | С | D | Е | G | Н | - | K |
| 0 | | | | | | | | | | |
| 1 | Α1 | | | | | | | | 11 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | А3 | | | | | | | | 13 | |
| 4 | | | | | | | | | | |

PRÜFBERICHT Nr. 220224

30.03.2022

| Projekt | | | |
|---------------------------|---|--|--|
| Projektnummer: | 12022-013 | | |
| Projektbezeichnung: | Gaimersheim, EDEKA | | |
| Auftrag | | | |
| | Baugrundinstitut DrIng. Spotka & Partner GmbH | | |
| Auftraggeber: | Finkenweg 4 | | |
| | 92353 Postbauer-Heng | | |
| Auftragsdatum: | 16.03.2022 | | |
| Zeichen des Auftraggebers | G72821 / Ba | | |
| Ausführung | | | |
| Probeneingangsdatum: | 16.03.2022 | | |
| Prüfzeitraum: | von: 17.03.2022 bis: 18.03.2022 | | |
| Probenahmedatum: | 22.02. + 25.02.2022 | | |
| Probenahmeort: | Gaimersheim | | |
| Probenehmer: | IB Spotka | | |
| Probenanzahl/-nummern: | 3 5258-5260 | | |
| Probenbezeichnung: | EINAX 1 - EINAX 3 | | |
| Bodenart (visuell): | Dolomit | | |
| Entnahmestelle: | B1 und B2 | | |
| Entnahmetiefe: | siehe Prüfprotokolle | | |
| Prüfung | | | |
| Prüfmethode: | TP BF-StB - Teil C1 Ausgabe: 2004 | | |
| | Einaxialer Druckversuch | | |
| Ergebnisse | | | |
| Prüfprotokolle: | 3 | | |
| Anforderungen: | | | |
| Prüfergebnisse: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Ingenieurbüro Dr.- Ing. J. Spotka GmbH, Postbauer-Heng, den 30.03.2022





EINAXIALER DRUCKVERSUCH

nach TP BF-StB, Teil C1


Seite: 2

PB-Nr. 220224

PN: I2022-013

Projekt: Gaimersheim, EDEKA Probennummer: 5258

Probenbezeichnung: EINAX 1 geologische Dolomit Entnahmestelle: В1 Bezeichnung: 16,2 - 16,5 m Bohrkern - Zylinder Entnahmetiefe: Probentyp: Bodenart (visuelle Ansprache): Dolomit ausgeführt durch: Helmberger Farbe: grau



| Stauchung ε [%] | | Druckspannung σ [N/mm²] |
|------------------------|------|-------------------------|
| 0,097 | | 0,5985 |
| 0,499 | | 8,9340 |
| 0,734 | | 10,6592 |
| 1,000 | | 11,3408 |
| 1,196 | | 21,9769 |
| 1,296 | | 35,0240 |
| 1,399 | | 52,9648 |
| 1,496 | | 74,5037 |
| 1,596 | | 87,0517 |
| 1,626 | | 91,8230 |
| Probekörperhöhe | [mm] | 142,0 |
| Probekörnerdurchmesser | [mm] | 66.7 |

| Probekörperhöhe | [mm] | 142,0 |
|----------------------------|----------|---------|
| Probekörperdurchmesser | [mm] | 66,7 |
| Probekörpervolumen | [cm³] | 496,17 |
| Anfangsmasse / Feuchtmasse | [g] | 1351,40 |
| Wassergehalt | [M%] | 0,75 |
| Probekörperdichte | [g/cm³] | 2,72 |
| Vorschubgeschwindigkeit | [mm/min] | 0,284 |
| Probenkörperabgleich | | nein |

| Einaxiale Druckfestigkeit qu | [N/mm²] | 92,0867 |
|--|---------|----------|
| Bruchstauchung | [%] | 1,63 |
| E-Modul nach DIN 18136 E _u | [MN/m²] | 23300,15 |
| E - Modul bei 50% q _u (E _{u50}) | [MN/m²] | 18222,36 |
| E - Modul bei 30% q _u (E _{u30}) | [MN/m²] | 17624,29 |



Bemerkungen: Verhältnis I/d = 2,13



EINAXIALER DRUCKVERSUCH

nach TP BF-StB, Teil C1

Seite: 3

PB-Nr. 220224

PN: I2022-013

Projekt: Gaimersheim EDEKA Probennummer: 5259


Probenbezeichnung: EINAX 2
Entnahmestelle: B2
Entnahmetiefe: 11,50 - 11,65 m
Bodenart (visuelle Ansprache): Dolomit

geologische Bezeichnung: Probentyp: ausgeführt durch:

Dolomit

Bohrkern - Zylinder

Helmberger



| Stauchung ε [%] | Druckspannung σ [N/mm²] | |
|--|-------------------------|----------|
| 0,097 | | 1,6926 |
| 0,193 | | 8,1122 |
| 0,294 | | 22,6189 |
| 0,397 | | 40,1738 |
| 0,485 | | 54,7734 |
| 0,522 | | 56,0399 |
| 0,578 | | 66,0051 |
| 0,583 | | 66,9653 |
| 0,592 | | 68,3669 |
| 0,602 | | 67,7987 |
| Probekörperhöhe | [mm] | 140,9 |
| Probekörperdurchmesser | [mm] | 66,7 |
| Probekörpervolumen | [cm ³] | 492,33 |
| Anfangsmasse / Feuchtmasse | [g] | 1236,50 |
| Wassergehalt | [M%] | 2,23 |
| Probekörperdichte | [g/cm³] | 2,51 |
| Vorschubgeschwindigkeit | [mm/min] | 0,282 |
| Probenkörperabgleich | | nein |
| Einaxiale Druckfestigkeit q _u | [N/mm²] | 68,3669 |
| Bruchstauchung | [%] | 0,59 |
| E-Modul nach DIN 18136 E | [MN/m²] | 19493,10 |
| E - Modul bei 50% q _u (E _{u50}) | [MN/m²] | 18787,74 |
| E - Modul bei 30% q _u (E _{u30}) | [MN/m²] | 16866,78 |



Bemerkungen: Verhältnis I/d = 2,11



EINAXIALER DRUCKVERSUCH

nach TP BF-StB, Teil C1


Seite: 4

PB-Nr. 220224

PN: I2022-013

Projekt: Gaimersheim, EDEKA Probennummer: 5260

Probenbezeichnung: EINAX 3 geologische Dolomit B2 Entnahmestelle: Bezeichnung: Entnahmetiefe: 13,7 - 13,85 m Bohrkern - Zylinder Probentyp: Bodenart (visuelle Ansprache): Dolomit ausgeführt durch: Helmberger Farbe: grau



1,47 2,70

0,280

nein

| Stauchung ε [%] | Stauchung ε [%] | | |
|----------------------------|-----------------|----------|--|
| 0,004 | | 0,2404 | |
| 0,094 | | 1,9938 | |
| 0,193 | | 5,5110 | |
| 0,298 | | 7,4151 | |
| 0,398 | | 20,7710 | |
| 0,495 | | 38,5208 | |
| 0,595 | | 58,1268 | |
| 0,695 | | 75,9125 | |
| 0,797 | | 96,0981 | |
| 0,816 | | 100,1942 | |
| Probekörperhöhe | [mm] | 140,1 | |
| Probekörperdurchmesser | [mm] | 66,7 | |
| Probekörpervolumen | [cm³] | 489,53 | |
| Anfangsmasse / Feuchtmasse | [g] | 1322,70 | |

| Einaxiale Druckfestigkeit q _u | [N/mm²] | 101,6570 |
|--|---------|----------|
| Bruchstauchung | [%] | 0,83 |
| E-Modul nach DIN 18136 E _u | [MN/m²] | 22256,59 |
| E - Modul bei 50% q _u (E _{u50}) | [MN/m²] | 22256,59 |
| E - Modul bei 30% q _u (E _{u30}) | [MN/m²] | 20392,16 |

[M.-%]

[g/cm³]

[mm/min]

| Bild | / Skizze | des | Bruchs |
|------|----------|-----|--------|
| | | | |



Bemerkungen: Verhältnis I/d = 2,1

Wassergehalt

Probekörperdichte

Vorschubgeschwindigkeit

Probenkörperabgleich

PRÜFBERICHT NR. AB2202171/SPOPOS21-jb

WASSERANALYSE NACH DIN 4030

Projektnummer: G72821 Projekt: Gaimersheim, Edeka Steinbruck

Anlage: 10





Analytik Institut Rietzler GmbH | Dieter-Streng-Str. 5 | 90766 Fürth

Dr. Ing. Johann Spotka GmbH Finkenweg 4 92353 Postbauer-Heng

Analytik Institut Rietzler GmbH Laborstandort Fürth Dieter-Streng-Str. 5 90766 Fürth

Telefon 0911 971 91-0 Telefax 0911 971 91-299

labor-fuerth@rietzler-analytik.de www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT AB2202171/SPOPOS21-jb

Auftraggeber: Dr. Ing. Johann Spotka GmbH

Auftraggeber Adresse: Finkenweg 4, 92353 Postbauer-Heng

Ihr Zeichen/Bestell-Nr.: 12022-013

Probenahmeort: Gaimersheim, Edeka Steinbruck

Probenehmer: Auftraggeber Probenahmedatum: 23.02.2022 24.02.2022 Probeneingangsdatum:

Prüfzeitraum: 24.02.2022 - 02.03.2022

Gesamtseitenzahl:

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Zugelassen nach AbfKlärV, DüV

Untersuchungsstelle nach §18 BBodSchG

Untersuchungsstelle nach §6 Abs. 6 der Altholzverordnung Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025





Betonaggressivität nach DIN 4030 Untersuchungsergebnis Wasser

| Probenbezeichnung | | | B4 / 3,0m |
|----------------------------|--|-------------|-------------|
| Labornummer | | AP2208280 | |
| Probenahmedatum | | 23.02.2022 | |
| Probenahmeort | | Gaimersheim | |
| Parameter | Methode | Einheit | |
| Färbung, qualitativ | DIN EN ISO 7887, Verf.A:2012-04* | | schw. braun |
| Geruch, qualitativ | DIN EN 1622, Anh.C:2006-1, qualitativ* | | ohne |
| pH-Wert | DIN EN ISO 10523 (C5):2012-04* | | 6,88 |
| Messtemperatur pH | DIN 38404-C4:1976-12* | °C | 20,1 |
| Gesamthärte | DIN 38409-H6:1986-01* | mg CaO/l | 278 |
| Hydrogencarbonathärte | DIN 38409-H7:2005-12* berechnet | mg CaO/l | 245 |
| Nichtcarbonathärte | DIN 38409-H7:2005-12* berechnet | mg CaO/l | 33 |
| Ammonium | DIN 38406-E5:1983-10* | mg/l | 1,3 |
| Sulfid, leicht freisetzbar | DIN 38405-D27:1992-07* | mg/l | <0,05 |
| aggres. Kohlensäure | DIN 4030-2:2008-06* | mg/l | <2 |
| Anionen | | | |
| Chlorid | DIN EN ISO 10304-1 (D20):2009-07* | mg/l | 780 |
| Sulfat | DIN EN ISO 10304-1 (D20):2009-07* | mg/l | 29 |
| Metalle | | | |
| Calcium | DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09* | mg/l | 151 |
| Magnesium | DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09* | mg/l | 29 |
| Org. Summenparameter | | | |
| Permanganat-Verbrauch | DIN EN ISO 8467 (H5):1995-05* | mg/l | 13 |

Bewertung nach DIN 4030 (06-2008) - Betonaggressivität:

Die untersuchte Probe ist in die Kategorie 'nicht Beton angreifend' einzustufen.

Analytik Institut Rietzler GmbH, Fürth, den 02.03.2022

i.V. Regine Zeilinger Chemielaborantin

- Laborleiterin -